

ANEJO Nº 28.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



49+000 Inicio de tramo Alto de La Escrita



49+100 Vista desde PK + a PK -



49+100 Vista hacia PK-



49+200 Detalle de muro



49+200 Muros en MI



49+300 Deslizamiento roca alterada con MTT




49+300 Desmonte en MD con malla



49+300 hacia PK -



49+400 Antiguo Deslizamineto-Area de erosión



49+400 Daños en muro MI



49+400 Muro en MI con sobreancho



49+400



49+450 Muro en MI



49+500 Reptaciones sup por fuertes pendientes




49+550 Vista hacia PK +




49+620 Vista hacia PK + muro en MI



49+620 muro en MD




49+700 Detalle evacuacion agua en MI 49+700



49+700 Muro en MI



49+700 Muro en MI



49+700 Muro en MI



49+700 Muro en MI




49+700 Muro en zona recta anclado y con patologías



49+700 Refuerzo con anclajes del muro 49+700



49+700 Vista del muro en MI hacia PK -



49+700 Vista muro en MI



49+750 Fin de muro en MI 49+700 muro en MD



49+750 Muro Anclado Inestabilidad por pendientes



49+750 Muro en MD



49+900 Antiguo Deslizamiento en roca- Muro anclado en pié



50+100 Vista del muro en MI situado en el 50+150



50+100 Vista hacia PK -



50+150 Panorámica desde PK - a PK +



50+150 Salero



50+150 Vista hacia PK +



50+540 Acceso 1 al Suceso



50+600 Vista alto de La Escrita




50+660 Muro de hormigon en MI -1



50+660 Muro de hormigon en MI -2



50+660 Muro de hormigon en MI -3




50+660 Muro de hormigon en MI -5



50+660 Muro de hormigon en MI -6



50+660 Muro de hormigon en MI -7



50+660 Muro de hormigon en MI -9



50+680 Camino por debajo de BI-630-7



50+680 sobrealcho en MI muro en MI



50+700 Resaltes en Voladizo con karstificaciones



50+700 Vista hacia PK - zona instrumentada



50+720 Detalle fisuración pavimento



50+750 Camino por debajo de BI-630-1



50+750 Camino por debajo de BI-630-2



50+750 Camino por debajo de BI-630-3



50+750 Camino por debajo de BI-630-4



50+750 Camino por debajo de BI-630-5



50+750 Camino por debajo de BI-630-6



50+750 Detalle muro mamposteria MI-1



50+750 Detalle muro mamposteria MI-2



50+750 Escarpes arenosos



50+750 Muro de mamposeria sobre coluvial inestable



50+750 Muro reparado con
tacón de hormigón SM-2



50+760 Vista hacia PK50 +800 (Hito 51 al fondo)



51+000 Hito PK BI-630



51+040 SM-6 Casas proximas a la BI 630



51+050 Camino con fuerte pdte lado izquierdo



51+050 Hito 51 acceso a camino



51+050 Monticulos explt minera



51+050 Proteccion en MD de caño



51+050 Vista de muro en MI hacia PK - (Hito 51)



51+050 Vista desde PK - a PK +



51+050 Vista hacia PK+ muro en MI



51+060 Vista hacia PK + desde MD sobreancho



51+100 Punto de observacion de la roca 27. Vivienda proxima



51+250 Vaguada con Coluvial y muro de contención



51+700 Curva a iqda desde MI desde 51+500 a 51+800



51+700 hacia PK -



51+700 Paraje Manantial Torcachas



51+700 Vista hacia 51+800



51+740 Regata Las Torcachas




51+800 Arqueta en vaguada MD



51+800 Casa lado dercho



51+800 Detalle curva desde ext MD



51+800 Detalle recrecido MD-1



51+800 Detalle recrecido MD-2



51+800 Finca en MD



51+800 Interseccion subida a El Suceso



51+800 Ruinas lado derecho



51+800 Vaguada junto a la subida a El Suceso



51+800 Vista hacia PK + Entrada hacia el Suceso



51+900 Muro en MI



51+900 Planta Purines, chineo por degradación de la roca expuesta



51+950 Cruce Barrio Las Torcachas



51+950 muro en MD



51+950 Vista desde 51+900 a 52+100



51+950 Vista edificaciones cruce en BI-630



51+950 Vista hacia el Sur (plta purines)



51+950 Vista hacia PK -



52 Muro de contencion MI



52+00 Hito PK BI-630



52+360 Gran zona coluvial casa agrietada



52+480 Casa de las Picas



52+500 Casa de las picas-Oeste Gran zona coluvial- Muro anclado



52+500 Subida a Paules casa con grietas



52+500 Vista hacia PK +



52+500 Vista hacia PK+



52+700 Area de descanso e incorporacion MD



52+700 hacia PK +



52+800 curva a dcha hacia pk+



52+800 Vaguada



52+800 Vista hacia PK-




52+800-52+900



53 Vaguada desde 52+800 a 53+100



53+000 a 53+200



53+000 Hito Km BI-630



53+200-53+400



53+340-53+400



53+480 Acceso Caseríos



53+600-53+700



53+700-53+800 Muro sostenimiento acceso a Manzanedo de Biañez



53+800 Zona Coluvial inestable-Vial Acceso a Manzaneda



54+000 Estribo 2 Viaducto 5



54+100+54+160



54+160-54+200 Muro Lado derecho



54+160-54+200



54+200-54+400



54+340 SM-20 Casa proxima a la BI630



54+500- 54+680 Fin trazado



54+680 Final trazado, el Callejo



49+700 Muro en MI



49+750 Muro en MD -1