




SESTRA ALDIA

CURVA DE NIVEL

BAIA

RIO

10 URTEKO ERREPKA-DENBORA

PERIODO DE RETORNO DE 10 AÑOS

100 URTEKO ERREPKA-DENBORA

PERIODO DE RETORNO DE 100 AÑOS

500 URTEKO ERREPKA-DENBORA

PERIODO DE RETORNO DE 500 AÑOS

PIPI: 10 URTEKO ERREPKA-DENBORA

PIPI PERIODO DE RETORNO DE 10 AÑOS

PIPI: 100 URTEKO ERREPKA-DENBORA

PIPI PERIODO DE RETORNO DE 100 AÑOS

PIPI: 500 URTEKO ERREPKA-DENBORA

PIPI PERIODO DE RETORNO DE 500 AÑOS

AZTERTZEN

EN REVISIÓN

UHOLDE ARRISKU GARRANTZITSUKO EREMIUAK

ÁREAS CON RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN

UHOLDE ARRISKU GARRANTZITSUKO EREMIUAK

ÁREAS CON RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN

LEHENTASANEKO FLUXU-EREMU

ZONA DE FLUJO PREFERENTE

KOSTALDEKO MUGAKETAK

DESLINDE DE COSTAS

BEHIN BETIKO BARRIO ZORPEKOA

SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN DEFINITIVA

PROGRAMATUTAKO BIDERAKETA LERRIA

DESLINDE DEFINITIVO

UHOLDE ARRISKU GARRANTZITSUKO EREMIUAK

ÁREAS CON RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN

UHOLDE ARRISKU GARRANTZITSUKO EREMIUAK

ÁREAS CON RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN

LEHENTASANEKO FLUXU-EREMU

ZONA DE FLUJO PREFERENTE

UDALERRI MUGA

LÍMITE DEL TÉRMINO MUNICIPAL

EREMU FUNZIONALAREN MUGA

LÍMITE DEL ÁREA FUNCIONAL

URDABAKO BIOSFERAREN ERRESERBA

RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDABAI

KANTAUARI ITSA BOKA / ITSA BOKA

MAR CANTABRICO / BAY DE BISCAYE

BFA

DFB

Basque Federation of Architects

Departamento de Urbanismo

Gernika-Markina

Escuela de Egituraren Lurraldearen Zatiak Planoa

Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Gernika-Markina

INFORMAZIO PLANOKAK

PLANOS DE INFORMACIÓN

8. UHOLDE ARRISKUA ETA KOSTALDEKO MUGAKETA

8. RIESGO DE INUNDABILIDAD Y DESLINDE DE COSTAS

Esquiaga

Arquitectura, Ingeniería y Territorio S.L.

2014KO EKAINA

JUNIO de 2014

E: 1:25.000