

PROYECTO CONSTRUCTIVO

**ACONDICIONAMIENTO, ENSANCHE Y RECTIFICACIÓN DE TRAZADO DE LA
CARRETERA BI-630**

TRAMO: EL CALLEJO – LA CADENA (L.P.)

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS

ANEJO Nº 20 – REPOSICIÓN DE ACCESOS Y CAMINOS

CONTROL DE CALIDAD			
DOCUMENTO	ANEJO Nº 20 – REPOSICIÓN DE ACCESOS Y CAMINOS		
CÓDIGO	RD5292-PC-AN-20-ACCESOS-D01		
EDICIÓN Nº	1	Fecha edición	Enero 2021
REVISIÓN Nº	1	Fecha revisión	Enero 2021
REALIZADO POR	Nombre	ELL/ASE	Firma:
	Fecha	20/02/2021	
REVISADO POR	Nombre	SGC	Firma:
	Fecha	20/02/2021	
APROBADO POR	Nombre	AGU	Firma:
	Fecha	20/02/2021	

REGISTRO DE MODIFICACIONES				
EDIC. / REV.	FECHA	RESPONSABLE MODIFICACIÓN	SECC. / PÁRRAFO MODIFICADO	MODIFICACIÓN EFECTUADA
1/1	Enero /21		-	Edición inicial

■ ÍNDICE	
1.	INTRODUCCIÓN 1
2	INVENTARIO DE ACCESOS Y PROPUESTA DE REPOSICIÓN 1

1. INTRODUCCIÓN

La finalidad del presente anejo es la realización de un inventario de los accesos hoy día existentes en las márgenes de la carretera BI-630 que se van a ver afectados por las obras objeto del proyecto para, posteriormente, proponer su reposición o reordenación de forma que se garantice en todo momento el acceso a las fincas colindantes en unas condiciones similares a las actuales.

En el siguiente apartado se incluye un cuadro con la descripción de todos estos accesos (66 en total), su localización, estado actual y propuesta de reposición.

Se ha tratado de mantener los accesos en iguales condiciones a las actuales mediante la disposición de línea discontinua en borde de calzada

La reposición de firme se realizará mediante:

Sección tipo 1.1:

5 cm de mezcla bituminosa.

40 cm de zahorra artificial.

Explanada EX1.

2. INVENTARIO DE ACCESOS Y PROPUESTA DE REPOSICIÓN

Nº	PK PROYECTO	LADO	TIPO ACCESO DE	DESCRIPCIÓN ACCESO EXISTENTE	REPOSICIÓN PROPUESTA
1	1+100	IZQ	Pavimentado	A parcela edificada	se mantiene operativo, permitiendo por tanto el acceso a la parcela en las mismas condiciones actuales
2	1+160	DCH	Solera hormigón	Acceso a vivienda	No se afecta
3	1+220	IZQ	Pavimentado	Acceso a barrio	se mantiene operativo, permitiendo por tanto el acceso a la parcela en las mismas condiciones actuales
4	1+345	DCH	Solera hormigón	Acceso a barrio	Se ordenan los tráfico y se repone el firme
5	1+470	IZQ	Pavimentado	Acceso a barrio	No se afecta
6	1+900	IZQ	Solera hormigón	Acceso a barrio	Se realiza un nuevo camino a conectar con la nueva glorieta
7	2+420	IZQ	Pavimentado	núcleo urbano	Acceso a la Lechera, no se afecta
8	2+440	DCH	Pavimentado	núcleo urbano	No se afecta

Nº	PK PROYECTO	LADO	TIPO ACCESO DE	DESCRIPCIÓN ACCESO EXISTENTE	REPOSICIÓN PROPUESTA
9	2+460	DCH	Pavimentado	núcleo urbano	No se afecta
10	2+520	DCH	Pavimentado	acceso a vivienda	No se afecta
11	2+635	IZQ	Pavimentado	Intersección Nº 1.	Se amplía.
12	2+700	IZQ	Solera hormigón	acceso a vivienda	se mantiene operativo, permitiendo por tanto el acceso a la parcela en las mismas condiciones actuales
13	2+740	IZQ	Pavimentado	acceso a Dolomitas	se reasfalta
14	2+900	IZQ	Pavimentado	acceso a Depuradora	se reasfalta
15	3+060	DCH	Solera hormigón	Acceso a barrio	Reposición de acceso. Se permite el acceso en iguales condiciones a las actuales mediante la disposición de línea discontinua e interrupción de bionda en borde de calzada
16	3+060	DCH	Solera hormigón	Acceso al Molinar	Reposición de acceso. Se permite el acceso en iguales condiciones a las actuales mediante la disposición de línea discontinua e interrupción de bionda en borde de calzada
17	3+280	DCH	Solera hormigón	Acceso al Molinar	Reposición de acceso. Se permite el acceso en iguales condiciones a las actuales mediante la disposición de línea discontinua e interrupción de bionda en borde de calzada
18	3+520	DCH	Solera hormigón	Acceso al Molinar	Eliminación de acceso
19	3+545	IZQ	Solera hormigón	Acceso a barrio/camino Balneario	No se afecta
20	3+700	DCH	Solera hormigón	Acceso al Molinar	Reposición de acceso. Se permite el acceso en iguales condiciones a las actuales mediante la disposición de línea discontinua e interrupción de bionda en borde de calzada

Nº	PK PROYECTO	LADO	TIPO DE ACCESO	DESCRIPCIÓN ACCESO EXISTENTE	REPOSICIÓN PROPUESTA
21	4+100	IZQ	Pavimentado	Acceso al Balneario	No se afecta
22	4+335	DCH	Solera hormigon	Acceso a almacén	Reposición de acceso. Se permite el acceso en iguales condiciones a las actuales mediante la disposición de línea discontinua e interrupción de bionda en borde de calzada
23	4+420	IZQ	No pavimentado	Acceso a caserío	Reposición de acceso. Se permite el acceso en iguales condiciones a las actuales mediante la disposición de línea discontinua e interrupción de bionda en borde de calzada
24	4+510	DCH	Solera hormigon	acceso a vivienda	se mantiene operativo, permitiendo por tanto el acceso a la parcela en las mismas condiciones actuales
25	4+660	DCH	No pavimentado	pista forestal	Reposición de acceso. Se permite el acceso en iguales condiciones a las actuales mediante la disposición de línea discontinua e interrupción de bionda en borde de calzada
26	4+740	DCH	Pavimentado	Intersección Nº2	Se amplía.
27	5+000	DCH	Solera hormigon	Acceso a Cantera	Se repone