

ANEJO N°8

Servicios afectados

Índice

1	Introducción	1
2	Servicios Afectados	2
2.1	Abastecimiento	2
2.2	Saneamiento	4
2.3	Líneas Eléctricas	6
2.4	Telefonía	8
2.5	Gas	10

1 Introducción

En el presente Anejo se encuentra recogida la información correspondiente a las diferentes redes de servicios que pueden verse afectadas por la ejecución de las obras contempladas en el “Proyecto de Trazado para la reordenación de accesos en el alto de Barazar.”

Dada la especial importancia que las afecciones a los servicios existentes tienen en las obras públicas, se ha desarrollado un capítulo específico para la detección y enumeración de los servicios afectados, así como para la definición y valoración de las soluciones previstas.

Para ello se ha realizado una búsqueda, localización y enumeración de los servicios existentes, detectándose los que resultan afectados (S.A.), y proponiendo soluciones para sus reposiciones (VTE S.A.) de acuerdo con los requerimientos de las correspondientes Compañías u Organismos propietarios de los servicios.

En los apartados siguientes de este Anejo se definen uno a uno los servicios afectados detectados, así como las variantes propuestas, agrupados en los siguientes conceptos:

- Abastecimiento (100)
- Saneamiento (200)
- Líneas eléctricas (300)
- Telefonía y telecomunicaciones (400)
- Gas (500)

En todos los casos se ha estudiado la compatibilidad de las variantes propuestas para un servicio determinado con otros servicios, tanto existentes como modificados.

La valoración de las modificaciones de los servicios a realizar por el contratista de la obra ha sido incluida en el Presupuesto de Ejecución Material.

En el documento *planos* se encuentran recogidas las plantas tanto de los servicios existentes como de las reposiciones planteadas para las afecciones a los mismos. Así mismo, en el presente anejo se describen dichas afecciones y reposiciones.

2 Servicios Afectados

2.1 Abastecimiento

Con la información recibida por Inkolan complementada con las visitas a campo se han montado los servicios afectados de Abastecimiento.

No se han detectado interferencias en las redes de abastecimiento.

Proyecto de Trazado para la reordenación de accesos en el alto de Barazar.

Anejo nº8: Servicios afectados

SERVICIO Nº	TITULAR	UBICACIÓN	DESCRIPCION	SOLUCION PROPUESTA
ABASTECIMIENTO				
101	CABB	0+020	PEAD 63	Sin afección
102	CABB	0+020	PEAD 90	Sin afección
103	CABB	0+020	PEAD 63	Sin afección

2.2 Saneamiento

Con la información recibida por Inkolan complementada con las visitas a campo se han montado los servicios afectados de Saneamiento.

Dada la presencia de una estación de servicio de saneamiento en las inmediaciones se ha contactado con el Ayuntamiento de Zeanuri para ampliar la información.

Las actuaciones a realizar sobre esta estación de servicio se refieren únicamente al traslado de un par de arquetas existentes debido al nuevo paso de tráfico rodado por dicha zona.

Se adjunta a continuación una tabla resumen de las afecciones de saneamiento consideradas en el presente proyecto.

SERVICIO Nº	TITULAR	UBICACIÓN	DESCRIPCION	SOLUCION PROPUESTA
SANEAMIENTO Y PLUVIALES				
201	-	0+120	Sin datos	Traslado de arquetas a nueva posición.

Proyecto de Trazado para la reordenación de accesos en el alto de Barazar.

Anejo nº8: Servicios afectados

2.3 Líneas Eléctricas

Con la información recibida por Inkolan complementada con las visitas a campo se han montado los servicios afectados de líneas eléctricas.

Las redes eléctricas existentes pertenecen a Iberdrola y consisten en líneas de alta, media y baja tensión.

En una de las visitas a campo se observó que había una canalización en proceso de construcción. A continuación se muestra una imagen de la misma:



Se deberá reponer dicha canalización debido a la incorporación de la rotonda previa a la llegada a la gasolinera.

SERVICIO Nº	TITULAR	UBICACIÓN	DESCRIPCION	SOLUCION PROPUESTA
LINEAS ELECTRICAS				
301	Iberdrola	0+085	BT	Sin afección
302	-	0+140-0+220	Subterránea	Reposición de canalización

2.4 Telefonía

Con la información recibida por Inkolan complementada con las visitas a campo se han montado los servicios afectados de líneas de telefonía y telecomunicaciones.

No se han detectado interferencias en las redes de telefonía y telecomunicaciones.

SERVICIO N°	TITULAR	UBICACIÓN	DESCRIPCION	SOLUCION PROPUESTA
LINEAS TELEFONICAS Y TELECOMUNICACIONES				
401	Telefónica	0+000	Línea Subterránea	Sin afección

Proyecto de Trazado para la reordenación de accesos en el alto de Barazar.

Anejo nº8: Servicios afectados

2.5 Gas

No existen redes de gas en la zona de proyecto.

Proyecto de Trazado para la reordenación de accesos en el alto de Barazar.

Anejo nº8: Servicios afectados

