

PROYECTO CONSTRUCTIVO

**ACONDICIONAMIENTO, ENSANCHE Y RECTIFICACIÓN DE TRAZADO DE LA
CARRETERA BI-630**

TRAMO: EL CALLEJO – LA CADENA (L.P.)

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS

ANEJO Nº 21. CIERRES

CONTROL DE CALIDAD			
DOCUMENTO	Anejo Nº 21: Cierres		
CÓDIGO	RD5292-PC-AX-21-CIERRES-D02.docx		
EDICIÓN Nº	1	Fecha edición	Enero 2021
REVISIÓN Nº	1	Fecha revisión	Enero 2021
REALIZADO POR	Nombre	DIR	Firma:
	Fecha	29/01/2021	
REVISADO POR	Nombre	ASE	Firma:
	Fecha	29/01/2021	
APROBADO POR	Nombre	AGU	Firma:
	Fecha	29/01/2021	

REGISTRO DE MODIFICACIONES				
EDIC. / REV.	FECHA	RESPONSABLE MODIFICACIÓN	SECC. / PÁRRAFO MODIFICADO	MODIFICACIÓN EFECTUADA
1/1	Enero /21		-	Edición inicial

■ ÍNDICE	
1. INTRODUCCIÓN	1
1.1. INFORMACIÓN DISPONIBLE	1
2 LISTADO DE AFECCIÓN DE CIERRES.....	1
2.1. AFECCIÓN CIERRE Nº 1	2
2.2. AFECCIÓN CIERRE Nº 2	2
2.3. AFECCIÓN CIERRE Nº 3	3
2.4. AFECCIÓN CIERRE Nº 4	3
2.5. AFECCIÓN CIERRE Nº 5	4
2.6. AFECCIÓN CIERRE Nº 6	4
2.7. AFECCIÓN CIERRE Nº 7	5
2.8. AFECCIÓN CIERRE Nº 8	5
2.9. AFECCIÓN CIERRE Nº 9	6
2.10. AFECCIÓN CIERRE Nº 10	6
2.11. AFECCIÓN CIERRE Nº 11	7
2.12. AFECCIÓN CIERRE Nº 12	7
2.13. AFECCIÓN CIERRE Nº 13	8
2.14. AFECCIÓN CIERRE Nº 14	8
2.15. AFECCIÓN CIERRE Nº 15	9
2.16. AFECCIÓN CIERRE Nº 16	9
2.17. AFECCIÓN CIERRE Nº 17	10
2.18. AFECCIÓN CIERRE Nº 18	10
2.19. AFECCIÓN CIERRE Nº 19 A, B, C.....	11
2.20. AFECCIÓN CIERRE Nº 20A Y 20B.....	11
2.21. AFECCIÓN CIERRE Nº 21	12
2.22. AFECCIÓN CIERRE Nº 22	12
2.23. AFECCIÓN CIERRE Nº 23	13
2.24. AFECCIÓN CIERRE Nº 24	13
2.25. AFECCIÓN CIERRE Nº 25	14
2.26. AFECCIÓN CIERRE Nº 26	14
2.27. AFECCIÓN CIERRE Nº 27	15
2.28. AFECCIÓN CIERRE Nº 28	15
2.29. AFECCIÓN CIERRE Nº 29	16
2.30. AFECCIÓN CIERRE Nº 30	16

■ ÍNDICE	
2.31. AFECCIÓN CIERRE Nº 31.....	17
2.32. AFECCIÓN CIERRE Nº 32.....	17
2.33. AFECCIÓN CIERRE Nº 33.....	18
2.34. AFECCIÓN CIERRE Nº 34.....	18
2.35. AFECCIÓN CIERRE Nº 35A	19
2.36. AFECCIÓN CIERRE Nº 35B	19
2.37. AFECCIÓN CIERRE Nº 36.....	20
2.38. AFECCIÓN CIERRE Nº 37.....	20
2.39. AFECCIÓN CIERRE Nº 38.....	21
2.40. AFECCIÓN CIERRE Nº 39.....	21
2.41. AFECCIÓN CIERRE Nº 40.....	22
2.42. AFECCIÓN CIERRE Nº 41.....	22
2.43. AFECCIÓN CIERRE Nº 42.....	23
2.44. AFECCIÓN CIERRE Nº 43.....	23
2.45. AFECCIÓN CIERRE Nº 44.....	24
2.46. AFECCIÓN CIERRE Nº 45.....	24
2.47. AFECCIÓN CIERRE Nº 46.....	25
2.48. AFECCIÓN CIERRE Nº 47	25
2.49. AFECCIÓN CIERRE Nº 48.....	26
2.50. AFECCIÓN CIERRE Nº 49.....	26
2.51. AFECCIÓN CIERRE Nº 50.....	27
2.52. AFECCIÓN CIERRE Nº 51.....	27
2.53. AFECCIÓN CIERRE Nº 52.....	28
2.54. AFECCIÓN CIERRE Nº 53.....	28
2.55. AFECCIÓN CIERRE Nº 54.....	29
2.56. AFECCIÓN CIERRE Nº 55.....	29
2.57. AFECCIÓN CIERRE Nº 56.....	30
2.58. AFECCIÓN CIERRE Nº 57A	30
2.59. AFECCIÓN CIERRE Nº 57B	31
3. APÉNDICE Nº1 INVENTARIO DE CIERRES Y EDIFICACIONES EXISTENTES.....	1

1. INTRODUCCIÓN

El objeto del presente Anejo es la definición de un inventario de los cierres de ambas márgenes de la carretera BI-630 entre El Callejo y la Cadena, entendiéndose como la relación individualizada de los cierres afectados motivada por la ejecución de las obras correspondientes al Proyecto Constructivo de Acondicionamiento, Ensanche y Rectificación de Trazado de la Carretera Bi-630. Tramo: El Callejo – La Cadena (L.P.).

Tal proceso supone una serie de etapas que van desde conocer la superficie física y real de los terrenos y su propiedad, hasta la ocupación de estos, pasando por su definición y geometría, así como cuanta documentación sea precisa para su definición.

Las primeras etapas de este proceso, información de propiedades y definición de las parcelas a ocupar, son las que se analizan para determinar la valoración aproximada de los cierres de los terrenos y bienes afectados y la solución contemplada para su reposición.

1.1. INFORMACIÓN DISPONIBLE

La información relativa al parcelario, es decir, límites de parcela, número polígono, número parcela, titularidad, etc., necesaria para identificar los cierres y edificaciones afectados y confeccionar el presente documento, ha sido obtenida a partir del Catastro de Urbana y Rústica del municipio de Karrantza proporcionados por la Diputación Foral de Bizkaia.

De cara a la definición de las afecciones, se define como cierre a demoler todo aquel que se encuentre dentro de la banda de 3 metros de anchura a partir de la arista exterior de la explanación del nuevo trazado.

2. LISTADO DE AFECCIÓN DE CIERRES

A continuación, se recoge un listado de las parcelas cuyos cerramientos se ven afectados, indicando los siguientes datos: número polígono, número parcela y longitud. Así mismo se completa la ficha con la tipología de cerramiento para su reposición, así como la longitud a reponer e imágenes del estado actual del cerramiento y croquis de la reposición prevista.

A continuación, se exponen las fichas - inventario de los cierres actuales de ambas márgenes de la carretera BI-630 entre El Callejo y la Cadena:

2.1. AFECCIÓN CIERRE Nº 1

AFECCIÓN CIERRE Nº 1	
ESTADO ACTUAL	
	
CIERRE VISTA DERECHA / ACCESO VEHÍCULOS	CIERRE VISTA CENTRAL
	DESCRIPCIÓN
CIERRE VISTA IZQUIERDA	CIERRE C1 - DATOS CATASTRALES Polígono: 017 Parcela: 099
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Muro de piedra en seco de 0,50 m de altura y 0,20 m de ancho aproximadamente Longitud Afectada: 18,7 m muro acceso vehículos +14,2 m cierre de acceso peatonal	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 20.50 m

2.2. AFECCIÓN CIERRE Nº 2

AFECCIÓN CIERRE Nº 2	
ESTADO ACTUAL	
	
CIERRE VISTA DERECHA (C2b)	CIERRE VISTA CENTRAL
	DESCRIPCIÓN
CIERRE VISTA IZQUIERDA (C2a)	CIERRE C1 - DATOS CATASTRALES Polígono: 17 Parcela: 103
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Partes de muro de piedra en seco en taludes naturales del terreno. Longitud Afectada: 50 m	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 55 m

2.3. AFECCIÓN CIERRE Nº 3

AFECCIÓN CIERRE Nº 3	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA IZQUIERDA	CIERRE C3- DATOS CATASTRALES Polígono: 021 Parcela: 11.900
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Vallado metálico sobre muro de hormigón y el muro de hormigón también apoyado sobre un muro de piedra Longitud Afectada: 18,7 m muro acceso vehículos +14,2 m cierre de acceso peatonal	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 40 m

2.4. AFECCIÓN CIERRE Nº 4

AFECCIÓN CIERRE Nº 4	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA DERECHA / ACCESO VEHÍCULOS  CIERRE VISTA IZQUIERDA	CIERRE C4- DATOS CATASTRALES Polígono: 021 Parcela: 400
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Vallado metálico con base en hormigón. Longitud Afectada: 60 m muro	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 65 m

2.5. AFECCIÓN CIERRE Nº 5

AFECCIÓN CIERRE Nº 5	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA IZQUIERDA  CIERRE VISTA DERECHA	DATOS CATASTRALES Polígono: 017 Parcela: 110
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Tipo: Vallado metálico Longitud Afectada: 20 m verja metálica	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 25 m

2.6. AFECCIÓN CIERRE Nº 6

AFECCIÓN CIERRE Nº6	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA IZQUIERDA  CIERRE VISTA DERECHA	DATOS CATASTRALES Polígono: 020 Parcela: 059
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Cierre derecho: Muro de hormigón. /Cierre izquierdo: pequeño espacio libre con la edificación E14 Longitud Afectada: 40 m muro	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 42 m

2.7. AFECCIÓN CIERRE Nº 7

AFECCIÓN CIERRE Nº 7	
ESTADO ACTUAL	
	
CIERRE DERECHA	CIERRE VISTA DERECHA RIO
	DESCRIPCIÓN DATOS CATASTRALES Polígono: 020 Parcela: 059
CIERRE VISTA IZQUIERDA	
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Cierre derecho: Muro de piedra que salva el desnivel del río. / Cierre izquierdo: zona pavimentada acceso a vehículos. - Accesos: peatonales a edificio y zona pavimentada a su derecha de acceso a vehículos. Longitud Afectada: 60 m muro	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 65 m

2.8. AFECCIÓN CIERRE Nº 8

AFECCIÓN CIERRE Nº 8	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
	DATOS CATASTRALES Polígono: 016 Parcela: 14.440
	
CIERRE VISTA DERECHA / ACCESO VEHÍCULOS	CIERRE VISTA ACCESO VEHÍCULOS
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Murete de piedra y zona pavimentada de acceso a vehículos Longitud Afectada: 60 m muro	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 65 m

2.9. AFECCIÓN CIERRE Nº 9

AFECCIÓN CIERRE Nº 9	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA IZQUIERDA	DATOS CATASTRALES Polígono: 020 Parcela: 056b
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Cierre izquierdo: Jardineras. Longitud Afectada: 12 m Jardineras	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 12 m

2.10. AFECCIÓN CIERRE Nº 10

AFECCIÓN CIERRE Nº 10	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA DERECHA  CIERRE VISTA IZQUIERDA	DATOS CATASTRALES Polígono: 020 Parcela: 53
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Cierre izquierdo Valla de forja con pilares de piedra / Cierre derecho: Valla de forja con pilares de piedra, sobre base de hormigón en medianera con la edificación E16. Longitud Afectada: 16 m cierre izdo./ 20 m cierre dcho.	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 40 m

2.11. AFECCIÓN CIERRE N° 11

AFECCIÓN CIERRE Nº 11	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA DERECHA  CIERRE VISTA IZQUIERDA	DATOS CATASTRALES Polígono: 016 Parcela: 139
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Vallado sobre muro de piedra. Longitud Afectada: 10 m muro dcho. +20 m izdo.	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 35 m

2.12. AFECCIÓN CIERRE N° 12

AFECCIÓN CIERRE Nº 12	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA DERECHO	DATOS CATASTRALES Polígono: 020 Parcela: 195
 CIERRE VISTA IZQUIERDA	
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Vallado metálico con base en muro de bloque con vegetación en trasdós. Portón y puerta acceso entre pilares de bloque de piedra. Longitud Afectada: 60 m muro.	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 63 m

2.13. AFECCIÓN CIERRE Nº 13

AFECCIÓN CIERRE Nº 13	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA ACCESO VEHÍCULOS	DATOS CATASTRALES Polígono: 020 Parcela: 194
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Portón y portilla peatonal con pilares en bloque de piedra. Valla metálica cierre a la derecha del acceso peatonal. Longitud Afectada: 20 m muro + vallado y portillas	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: XXXXXX m

2.14. AFECCIÓN CIERRE Nº 14

AFECCIÓN CIERRE Nº 14	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA DERECHA	DATOS CATASTRALES Polígono: 020 Parcela: 043
 CIERRE VISTA IZQUIERDO	
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Cierre dcho.: Limite edificación E22 / Cierre izdo.: Vallado metálico sobre muro de piedra Longitud Afectada: 10 m muro con acceso peatonal	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 10 m

2.15. AFECCIÓN CIERRE Nº 15

AFECCIÓN CIERRE Nº 15	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
	DATOS CATASTRALES Polígono: 020 Parcela: 043
	
CIERRE VISTA DERECHA	
CIERRE VISTA IZQUIERDA	
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Cierre izquierdo: Edificación E21 / Cierre derecho: Parte de vallado metálico con pilares de hormigón y muro de piedra. Longitud Afectada: 6 m muro	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: XXXXXX m

2.16. AFECCIÓN CIERRE Nº 16

AFECCIÓN CIERRE Nº 16	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
	DATOS CATASTRALES Polígono: 016 Parcela: 134
	
CIERRE VISTA DERECHA	
CIERRE VISTA IZQUIERDA / ACCESO VEHÍCULOS	
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Cierre izquierdo: Murete de piedra, a continuación de la edificación / Cierre derecha: Vallado metálico sobre muro de piedra Longitud Afectada: 25 m muro y 3m de murete de piedra	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 30 m

2.17. AFECCIÓN CIERRE Nº 17

AFECCIÓN CIERRE Nº 17	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA DERECHA	DATOS CATASTRALES Polígono: 020 Parcela: 042
 CIERRE VISTA IZQUIERDA	
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Muro de piedra en seco Longitud Afectada: 75 m muro	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 65 m

2.18. AFECCIÓN CIERRE Nº 18

AFECCIÓN CIERRE Nº 18	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA DERECHA / ACCESO VEHÍCULOS	DATOS CATASTRALES Polígono: 021 Parcela: 400
 CIERRE VISTA IZQUIERDA	
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Vallado metálico con base en hormigón. Longitud Afectada: 35 m muro	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 40 m

2.19. AFECCIÓN CIERRE Nº 19 A, B, C

AFECCIÓN CIERRE Nº 19 A, B, C	
ESTADO ACTUAL	
	
CIERRE VISTA DERECHA	CIERRE VISTA CENTRAL
	DESCRIPCIÓN DATOS CATASTRALES Polígono: 020 Parcela: 040
CIERRE VISTA IZQUIERDA	
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Cierre derecho: Cierre vegetación / Cierre izquierdo: muro de piedra. / Cierre Central: Muro de piedra con portilla – verja metálica acceso finca. - Accesos: peatonales a edificio y zona pavimentada central de acceso a vehículos. Longitud Afectada: 95 m muro y 80 cierre con vegetación	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 170 m

2.20. AFECCIÓN CIERRE Nº 20A Y 20B

AFECCIÓN CIERRE Nº 20a y 20b	
ESTADO ACTUAL	
	
CIERRE VISTA DERECHA (C20a)	CIERRE VISTA CENTRAL (C20b)
	DESCRIPCIÓN DATOS CATASTRALES Polígono: 016 Parcela: 128
CIERRE VISTA IZQUIERDA (C20b)	
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Cierre derecho: Cierre muro de piedra y malla triple torsión metálica/ Cierre izquierdo: muro de piedra. / Cierre Central: Portillas de forja de acceso finca. - Accesos: peatonales a edificio y zona pavimentada central de acceso a vehículos. Longitud Afectada: C20a: 45 m muro con valla de triple torsión y C20b: 25 m de muro de piedra.	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 65 m

2.21. AFECCIÓN CIERRE Nº 21

AFECCIÓN CIERRE Nº 21	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA DERECHA  CIERRE VISTA IZQUIERDA	DATOS CATASTRALES Polígono: 016 Parcela: 127
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Vallado metálico sobre muro de piedra y el muro de hormigón también apoyado sobre un muro de piedra Longitud Afectada: 60 m muro	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 54 m

2.22. AFECCIÓN CIERRE Nº 22

AFECCIÓN CIERRE Nº 22	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA DERECHA / ACCESO VEHÍCULOS  CIERRE VISTA IZQUIERDA	DATOS CATASTRALES Polígono: 016 Parcela: 125
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Vallado 100 m muro de piedra Longitud Afectada: 65 m muro	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 65 m

2.23. AFECCIÓN CIERRE Nº 23

AFECCIÓN CIERRE Nº 23	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA DERECHA  CIERRE VISTA IZQUIERDA	DATOS CATASTRALES Polígono: 016 Parcela: 124
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Celosía sobre muro de piedra con estatuas en pilares (5 + 3 jardineras). Longitud Afectada: 20m Celosía sobre muro de piedra y 5 m portilla hierro forjado acceso vehículos.	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 25 m

2.24. AFECCIÓN CIERRE Nº 24

AFECCIÓN CIERRE Nº 24	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA IZQUIERDA	DATOS CATASTRALES Polígono: 020 Parcela: 039
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Cierre izquierdo: Vallado metálico con vegetación. Longitud Afectada: 15 m muro.	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: <i>A considerar en fase constructiva.</i>

2.25. AFECCIÓN CIERRE Nº 25

AFECCIÓN CIERRE Nº 25	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA DERECHA / ACCESO  CIERRE VISTA IZQUIERDA	DATOS CATASTRALES Polígono: 016 Parcela: 123
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Celosía sobre muro de piedra con estatuas y zona con vallado con base de hormigón. Longitud Afectada: 35 m muro y 7 m murete	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 40 m

2.26. AFECCIÓN CIERRE Nº 26

AFECCIÓN CIERRE Nº 26	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA GENERAL	DATOS CATASTRALES Polígono: 016 Parcela: 122
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Vallado de malla con base de hormigón. Longitud Afectada: 20 m muro	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 20 m

2.27. AFECCIÓN CIERRE Nº 27

AFECCIÓN CIERRE Nº 27	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA DERECHA  CIERRE VISTA IZQUIERDA	DATOS CATASTRALES Polígono: 016 Parcela: 0121
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Murete de piedra. Longitud Afectada: 60 m muro	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 57 m

2.28. AFECCIÓN CIERRE Nº 28

AFECCIÓN CIERRE Nº 28	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA DERECHA  CIERRE VISTA IZQUIERDA	DATOS CATASTRALES Polígono: 020 Parcela: 037
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Vallado de malla triple torsión. Longitud Afectada: 50 m muro	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 46m

2.29. AFECCIÓN CIERRE Nº 29

AFECCIÓN CIERRE Nº 29	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 Cierre Vista Derecha	DATOS CATASTRALES Polígono: 016 Parcela: 0121
 Cierre Vista Izquierda	
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Cierre derecho: Cierre muro de piedra (parcialmente caído) / Cierre izquierdo: Vallado metálico Longitud Afectada: 10 m muro y 45 m Vallado	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 10 m de muro m y 40 m

2.30. AFECCIÓN CIERRE Nº 30

AFECCIÓN CIERRE Nº 30	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 Cierre Vista General	DATOS CATASTRALES Polígono: 016 Parcela: 092
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Murete Parcial de piedra de altura 0.40 m en mal estado. Longitud Afectada: 15 m muro	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 15 m

2.31. AFECCIÓN CIERRE Nº 31

AFECCIÓN CIERRE Nº 31	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA GENERAL	DATOS CATASTRALES Polígono: 016 Parcela: 091
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Murete de piedra parcial en seco en mal estado. Longitud Afectada: 20 m muro	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 20m

2.32. AFECCIÓN CIERRE Nº 32

AFECCIÓN CIERRE Nº 32	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA GENERAL	DATOS CATASTRALES Polígono: 016 Parcela: 081
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Muro de piedra en seco. Longitud Afectada: 35 m muro	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 40 m

2.33. AFECCIÓN CIERRE Nº 33

AFECCIÓN CIERRE Nº 33	
ESTADO ACTUAL	
	
CIERRE VISTA DERECHA	CIERRE VISTA CENTRAL
	DESCRIPCIÓN DATOS CATASTRALES Polígono: 016 Parcela: 080
CIERRE VISTA IZQUIERDA	
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Cierre derecho: Zona murete piedra con parterre. / Cierre izquierdo / Cierre Central: Muro de piedra en seco con tramos en piedra con mortero de 0,50 m de altura. Longitud Afectada: 310 m	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 300 m

2.34. AFECCIÓN CIERRE Nº 34

AFECCIÓN CIERRE Nº 34	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
	DATOS CATASTRALES Polígono: 016 Parcela: 90.612
	
CIERRE VISTA DERECHA	CIERRE VISTA IZQUIERDA
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Cierre derecho: Murete de hormigón y jardinera de piedra en esquina. Cierre izquierdo: Vallado con base de hormigón y valla de triple torsión. Longitud Afectada: 50 m muro	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 55 m

2.35. AFECCIÓN CIERRE Nº 35A

AFECCIÓN CIERRE Nº 35a	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA DERECHA	DATOS CATASTRALES Polígono: 020 Parcela: 90.608
 CIERRE VISTA IZQUIERDA	
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Cierre derecho: Murete de hormigón y jardinera de piedra en esquina. Cierre izquierdo: Vallado con base de hormigón y valla de triple torsión. Longitud Afectada: 120 m muro	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 100 m

2.36. AFECCIÓN CIERRE Nº 35B

AFECCIÓN CIERRE Nº 35b	
ESTADO ACTUAL	
 CIERRE VISTA DERECHA	 CIERRE VISTA ACCESO
 CIERRE VISTA IZQUIERDA	DESCRIPCIÓN
	DATOS CATASTRALES Polígono: 020 Parcela: 90.608
	REPOSICIÓN
Tipología: Cierre derecho / Cierre izquierdo: Vallado en forja sobre muro de piedra a dos alturas/ Cierre Acceso: Muro de piedra con pilares en piedra con valla y portón en forja. Longitud Afectada: Cierre dcho.: 40m; cierre izdo.: 85m.	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 110 m

2.37. AFECCIÓN CIERRE Nº 36

AFECCIÓN CIERRE Nº 36	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA DERECHA  CIERRE VISTA CENTRAL	DATOS CATASTRALES Polígono: 016 Parcela: 153
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Cierre derecho: Muro de ladrillo y jardinera de piedra en centro. Longitud Afectada: 10 m muro y jardinera 5m	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 10 m Jardineras o similar

2.38. AFECCIÓN CIERRE Nº 37

AFECCIÓN CIERRE Nº 37	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA DERECHA  CIERRE VISTA IZQUIERDA	DATOS CATASTRALES Polígono: 015 Parcela: 90.538
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Cierre vallado metálico. Continúa acera embaldosada peatonal. Longitud Afectada: 15 m	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 15 m

2.39. AFECCIÓN CIERRE Nº 38

AFECCIÓN CIERRE Nº 38	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA DERECHA  CIERRE VISTA IZQUIERDA	DATOS CATASTRALES Polígono: 016 Parcela: 54
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Cierre derecho Vallado metálico sobre muro de piedra. Longitud Afectada: 70 m muro + 7m vallado en forja (incluido portón acceso vehículos y peatonal).	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 80 m

2.40. AFECCIÓN CIERRE Nº 39

AFECCIÓN CIERRE Nº 39	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA DERECHA  CIERRE VISTA IZQUIERDA	DATOS CATASTRALES Polígono: 016 Parcela: 53
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Cierre derecho: Muro base de piedra con vallado de hormigón. Longitud Afectada: 30 m muro.	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: XXXXXX m

2.41. AFECCIÓN CIERRE Nº 40

AFECCIÓN CIERRE Nº 40	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA DERECHA  CIERRE VISTA IZQUIERDA	DATOS CATASTRALES Polígono: 015 Parcela: 90.538
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Cierre derecho: Muro de ladrillo y jardinera de piedra en centro. Longitud Afectada: 60 m muro y muro piedra con celosía con pilares en piedra 12m	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 40 m +8 m

2.42. AFECCIÓN CIERRE Nº 41

AFECCIÓN CIERRE Nº 41	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA GENERAL	DATOS CATASTRALES Polígono: 016 Parcela: 55
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Bionda metálica. Longitud Afectada: 15 m.	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 15 m

2.43. AFECCIÓN CIERRE Nº 42

AFECCIÓN CIERRE Nº 42	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA DERECHA  CIERRE VISTA IZQUIERDA	DATOS CATASTRALES Polígono: 015 Parcela: 76
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Cierre completo: Vallado de hormigón Long.60m Longitud Afectada: 20 m	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 35 m

2.44. AFECCIÓN CIERRE Nº 43

AFECCIÓN CIERRE Nº 43	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA GENERAL	DATOS CATASTRALES Polígono: 015 Parcela: 75
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Cierre derecho e izquierdo: Bionda metálica. No se afecta al lado izquierdo. Longitud Afectada: 110 m.	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 120 m

2.45. AFECCIÓN CIERRE Nº 44

AFECCIÓN CIERRE Nº 44	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA IZQUIERDA	DATOS CATASTRALES Polígono: 015 Parcela: 062
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Cierre derecho e izquierdo: Muro de piedra en seco de 0,50 m de altura. Longitud Afectada: 20 m muro	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 25 m

2.46. AFECCIÓN CIERRE Nº 45

AFECCIÓN CIERRE Nº 45	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA DERECHA  CIERRE VISTA IZQUIERDA	DATOS CATASTRALES Polígono: 008 Parcela: 139
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Cierre derecho e izquierdo: Muro de piedra 1,80 m de altura y 0,20 m de ancho Longitud Afectada: 50 m muro.	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 55 m

2.47. AFECCIÓN CIERRE Nº 46

AFECCIÓN CIERRE Nº 46	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA DERECHA  CIERRE VISTA IZQUIERDA	DATOS CATASTRALES Polígono: 008 Parcela: 135
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Cierre derecho: Muro de piedra. Longitud Afectada: 45 m muro y 55m	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 75m

2.48. AFECCIÓN CIERRE Nº 47

AFECCIÓN CIERRE Nº 47	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA DERECHA  CIERRE VISTA IZQUIERDA	DATOS CATASTRALES Polígono: 008 Parcela: 139
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Cierre derecho: Muro de piedra. Longitud Afectada: 50 m muro.	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 37 m

2.49. AFECCIÓN CIERRE Nº 48

AFECCIÓN CIERRE Nº 48	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA DERECHA  CIERRE VISTA CENTRAL	DATOS CATASTRALES Polígono: 008 Parcela:133
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Muro de piedra en seco de 0,80 m de altura y 0,20 m de ancho. Longitud Afectada: 30 m muro.	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 30 m

2.50. AFECCIÓN CIERRE Nº 49

AFECCIÓN CIERRE Nº 49	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA DERECHA  CIERRE VISTA IZQUIERDA	DATOS CATASTRALES Polígono: 008 Parcela: 132
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Cierre derecho e izquierdo: Muro de piedra en seco. Longitud Afectada: 20 m muro.	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 15 m

2.51. AFECCIÓN CIERRE Nº 50

AFECCIÓN CIERRE Nº 50	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA DERECHA  CIERRE VISTA DERECHA	DATOS CATASTRALES Polígono: 008 Parcela: 123
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Cierre derecho: Vallado metálico. Tramo de barrera New Jersey lado izquierdo y tramo muro hormigón lado derecho. Longitud Afectada: 80 m muro.	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 45 m de barandilla y 16 m barrera New Jersey

2.52. AFECCIÓN CIERRE Nº 51

AFECCIÓN CIERRE Nº 51	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA DERECHA  CIERRE VISTA IZQUIERDA	DATOS CATASTRALES Polígono: 008 Parcela: 055
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Cierre: Vallado de postes de madera y metálico. Longitud Afectada: 220m.	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 275 m

2.53. AFECCIÓN CIERRE Nº 52

AFECCIÓN CIERRE Nº 52	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA DERECHA  CIERRE VISTA IZQUIERDA	DATOS CATASTRALES Polígono: 001 Parcela: 269
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Cierre: Muro de piedra en seco de 0,30 m de altura y 0,20 m de ancho. Longitud Afectada: 170 m de muro.	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 200 m

2.54. AFECCIÓN CIERRE Nº 53

AFECCIÓN CIERRE Nº 53	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA DERECHA  CIERRE VISTA IZQUIERDA	DATOS CATASTRALES Polígono: 008 Parcela: 055
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Vallado malla metálica con postes de madera. Longitud Afectada: 85 m.	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 70 m

2.55. AFECCIÓN CIERRE Nº 54

AFECCIÓN CIERRE Nº 54	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA DERECHA  CIERRE VISTA IZQUIERDA	DATOS CATASTRALES Polígono: 016 Parcela: 53
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Cierre: Vallado malla metálica con postes de madera. Longitud Afectada: 65 m muro.	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 52 m

2.56. AFECCIÓN CIERRE Nº 55

AFECCIÓN Nº 55	
ESTADO ACTUAL	
 CIERRE VISTA DERECHA  CIERRE VISTA IZQUIERDA	 CIERRE VISTA CENTRAL
DESCRIPCIÓN	
DATOS CATASTRALES Polígono: 008 Parcela: 030	
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Cierre derecho: Vallado malla metálica con postes de madera. / Cierre izquierdo murete de bloque de hormigón con vallado de forja / Cierre Central: Vallado de madera sobre muro de piedra de 0,10 m de altura. Longitud Afectada: Cierre derecho: 35 m, Cierre Central: 5m muro de hormigón y 20m de vallado de madera y cierre izquierdo: 15 m.	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 60 m

2.57. AFECCIÓN CIERRE Nº 56

AFECCIÓN CIERRE Nº 56	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA DERECHA  CIERRE VISTA IZQUIERDA	DATOS CATASTRALES Polígono: 008 Parcela: 031
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Cierre: Vallado metálico sobre muro de ladrillo de taco macizo con base de hormigón de 0,20 m de altura y 0,50 m de altura de vallado en forja. Muro de piedra en seco. Longitud Afectada: 35 m muro de ladrillo y 50 m de muro en piedra.	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 75 m

2.58. AFECCIÓN CIERRE Nº 57A

AFECCIÓN CIERRE Nº 57a	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA GENERAL	DATOS CATASTRALES Polígono: 002 Parcela: 044
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Cierre: Barandilla en piedra con pilares de bloques de piedra. Longitud Afectada: 10m	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 10 m

2.59. AFECCIÓN CIERRE Nº 57B

AFECCIÓN CIERRE Nº 57b	
ESTADO ACTUAL	DESCRIPCIÓN
 CIERRE VISTA GENERAL	DATOS CATASTRALES Polígono: 002 Parcela: 044
AFECCIÓN	REPOSICIÓN
Tipología: Cierre: Muro de piedra en seco. Longitud Afectada: 30 m muro en piedra.	Tipología: Se realizará la reposición conforme a la tipología de cierre existente o similar. Longitud a Reponer: 25 m

3. APÉNDICE N°1 INVENTARIO DE CIERRES Y EDIFICACIONES EXISTENTES

INVENTARIO ESTADO ACTUAL

ACONDICIONAMIENTO, ENSANCHE Y RECTIFICACIÓN DE TRAZADO DE LA CARRETERA BI-630

TRAMO: EL CALLEJO – LA CADENA (L.P.)

EDIFICACIONES Y CIERRES

● CONTROL DE CALIDAD			
DOCUMENTO	INVENTARIO ESTADO ACTUAL. EDIFICACIONES Y CIERRES		
CÓDIGO	RD5292-Inventario-Edificaciones-Cierres-A3-D02		
EDICIÓN Nº	2	Fecha edición	Enero 2021
REVISIÓN Nº	1	Fecha revisión	Enero 2021
REALIZADO POR	Nombre	DIR	Firma:
	Fecha	29/01/2021	
REVISADO POR	Nombre	ASE	Firma:
	Fecha	29/01/2021	
APROBADO POR	Nombre	AGU	Firma:
	Fecha	29/01/2021	

● REGISTRO DE MODIFICACIONES				
EDIC. / REV.	FECHA	RESPONSABLE MODIFICACIÓN	SECC. / PÁRRAFO MODIFICADO	MODIFICACIÓN EFECTUADA
1/1	Enero /21		-	Edición inicial
2/1	Enero /21		-	Revisión

■ ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	1
-----------------------	---

1. INTRODUCCIÓN

En las siguientes páginas se hace un inventario de las edificaciones y cierres actuales de ambas márgenes de la carretera BI-630 entre El Callejo y la Cadena.


EDIFICACIÓN E1

DESCRIPCIÓN

- P.K.: 1+020
- Margen: Derecha
- Distancia a eje carretera: 7 m
- Superficie construida : 184 m²
- Alturas edificio: B+2
- Uso: vivienda. Apparently no inhabited
- Estado de conservación: Regular

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



CIERRE C1

DESCRIPCIÓN

- Longitud aproximada: 18,7 m muro acceso vehículos + 14,2 m cierre de acceso peatonal
- P.K: Entre 1+000 y 1+040
- Distancia a eje carretera: 3,4 m
- Tipo: Muro de piedra en seco de 0,50 m de altura y 0,20 m de ancho aproximadamente
- Accesos: 1 peatonal con escaleras + 1 vehículos no pavimentado

DATOS CATASTRALES


- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:





CIERRE IZQUIERDO



CIERRE DERECHO / ACCESO VEHÍCULOS



EDIFICACIÓN E2	
DESCRIPCIÓN - P.K.: 1+080 - Margen: Derecha - Distancia a eje carretera: 4,2 m - Superficie construida: 155,31 m² - Alturas edificio: B+2 - Uso: vivienda. Aparentemente no habitado. - Estado de conservación: Malo	
DATOS CATASTRALES - Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	

CIERRE C2	
DESCRIPCIÓN - Longitud aproximada: 50 m - P.K: Entre 1+060 y 1+100 - Distancia a eje carretera: 3 m - Tipo: Partes de muro de piedra en seco en taludes naturales del terreno - Accesos: 1 peatonal	
DATOS CATASTRALES - Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	CIERRE DERECHO  CIERRE IZQUIERDO


EDIFICACIÓN E3

DESCRIPCIÓN

- P.K.: 1+140
- Margen: Izquierda
- Distancia a eje carretera: - m
- Superficie : -- m²
- Alturas edificio: -
- Uso: Invernadero
- Estado de conservación: Bueno

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



CIERRE C3

DESCRIPCIÓN

- Longitud aproximada:--- m
- P.K: Entre 1+100 y 1+160
- Distancia a eje carretera: -- m
- Tipo: Cierre Izquierdo: Vallado metálico sobre muro de hormigón y el muro de hormigón también apoyado sobre un muro de piedra./ Cierre derecho: Vallado metálico
- Accesos: Único acceso tanto peatonal como de vehículos.

DATOS CATASTRALES


- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:





CIERRE IZQUIERDO



CIERRE DERECHO



EDIFICACIÓN E4	
DESCRIPCIÓN	
- P.K.: 1+140 - Margen: Derecha - Distancia a eje carretera: 18,6 m - Superficie construida: 53,1 m² - Alturas edificio: B+2 - Uso: vivienda Habitado - Estado de conservación: Bueno	
DATOS CATASTRALES	
- Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	

CIERRE C4	
DESCRIPCIÓN - Longitud aproximada: -- m - P.K: Entre 1+140 y 1+160 - Distancia a eje carretera: ---- m - Tipo: Vallado metálico sobre muro de piedra - Accesos: 1 peatonal y vehículos pavimentado	
DATOS CATASTRALES - Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	CIERRE IZQUIERDO/ACCESO VEHICULOS 
	CIERRE DERECHO


EDIFICACIÓN E5

DESCRIPCIÓN

- P.K.: 1+160
- Margen: Derecha
- Distancia a eje carretera: -- m
- Superficie : -- m²
- Alturas edificio: B+2
- Uso: vivienda. Habitado
- Estado de conservación: Bueno

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



CIERRE C5

DESCRIPCIÓN

- Longitud aproximada: --- m
- P.K: Entre 1+160 y 1+200
- Distancia a eje carretera: ---- m
- Tipo: Cierre izquierdo: Edificación E6
- Accesos: peatonales

DATOS CATASTRALES


- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:




CIERRE IZQUIERDO



CIERRE DERECHO

EDIFICACIÓN E6	
DESCRIPCIÓN - P.K.: 1+180 - Margen: Derecha - Distancia a eje carretera: -- m - Superficie : --- m² - Alturas edificio: B+2 - Uso: vivienda. Habitado - Estado de conservación: Bueno	
DATOS CATASTRALES - Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	

CIERRE C6	
DESCRIPCIÓN - Longitud aproximada:--- m - P.K: Entre 1+160 y 1+200 - Distancia a eje carretera: --- m - Tipo: Cierre izquierdo: Muro de piedra / Cierre derecha: Edificación E5 - Accesos: peatonales	 CIERRE IZQUIERDO  CIERRE DERECHO
DATOS CATASTRALES - Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	



EDIFICACIÓN E7

DESCRIPCIÓN

- P.K.: 1+220
- Margen: Derecha
- Distancia a eje carretera: --- m
- Superficie construida : -- m²
- Alturas edificio: B+1
- Uso: Local comercial (Bar la Rampa)
- Estado de conservación: Bueno

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



CIERRE C7

DESCRIPCIÓN

- Longitud aproximada: -- m
- P.K: Entre 1+200 y 1+240
- Distancia a eje carretera: --- m
- Tipo: Cierre Izquierdo: Vallado metálico sobre muro de piedra / Cierre derecho: limita con la edificación E8.
- Accesos: peatonales y vehículos

DATOS CATASTRALES


- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:





CIERRE IZQUIERDO




CIERRE DERECHO




EDIFICACIÓN E8	
DESCRIPCIÓN	
- P.K.: 1+230 - Margen: Derecha - Distancia a eje carretera: --- m - Superficie construida : -- m² - Alturas edificio: B+2 - Uso: vivienda. Aparentemente Habitado. - Estado de conservación: Bueno	
DATOS CATASTRALES	
- Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	

CIERRE C8	
DESCRIPCIÓN	
- Longitud aproximada: -- m - P.K: Entre 1+220 y 1+240 - Distancia a eje carretera: --- m - Tipo: Cierre izquierdo: Muro de piedra / Cierre derecho: limita con la edificación E7 - Accesos: peatonales	
DATOS CATASTRALES	
- Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	

EDIFICACIÓN E9


DESCRIPCIÓN	
- P.K.: 1+260 - Margen: Derecha - Distancia a eje carretera: -- m - Superficie construida : -- m² - Alturas edificio: B+ - Uso: vivienda. Apparently Habited. - Estado de conservación: Regular	
DATOS CATASTRALES	
- Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	

CIERRE C9

DESCRIPCIÓN	
- Longitud aproximada: -- m - P.K: Entre 1+240 y 1+280 - Distancia a eje carretera: ----- m - Tipo: Muro de piedra en seco de 0,50 m de altura y 0,20 m de ancho - Accesos: 1 peatonal y de vehículos	
DATOS CATASTRALES	
- Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	
	

CIERRE IZQUIERDO

CIERRE DERECHO

EDIFICACIÓN E10	
DESCRIPCIÓN	  
- P.K.: 1+300 - Margen: Derecha - Distancia a eje carretera: -- m - Superficie : --- m2 - Alturas edificio: B+2 - Uso: Vivienda en proceso de reforma. - Estado de conservación: Regular	
DATOS CATASTRALES	
- Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	

CIERRE C10	
DESCRIPCIÓN	 
- Longitud aproximada: -- m - P.K: Entre 1+280 y 1+305 - Distancia a eje carretera: --- m - Tipo: Vallado metálico - Accesos: peatonales	
DATOS CATASTRALES	
- Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	
	
CIERRE IZQUIERDO	
	
CIERRE DERECHO	


EDIFICACIÓN E11

DESCRIPCIÓN

- P.K.: 1+340
- Margen: Derecha
- Distancia a eje carretera: -- m
- Superficie : --- m2
- Alturas edificio: B+2
- Uso: vivienda. Habitado aparentemente
- Estado de conservación: Bueno

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



CIERRE C11

DESCRIPCIÓN

- Longitud aproximada: --- m
- P.K: Entre 1+300 y 1+345
- Distancia a eje carretera: --- m
- Tipo: Cierre derecho: Muro de piedra que salva el desnivel del río./ Cierre izquierdo: zona pavimentada acceso a vehículos.
- Accesos: peatonales a edificio y zona pavimentada a su derecha de acceso a vehículos.

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:




CIERRE IZQUIERDO




CIERRE DERECHO



CIERRE DERECHO RÍO



EDIFICACIÓN E12	
DESCRIPCIÓN	
- P.K.: 1+350 - Margen: Derecha - Distancia a eje carretera: -- m - Superficie : ---- m2 - Alturas edificio: B+2 - Uso: vivienda. Habitado - Estado de conservación: Bueno	
DATOS CATASTRALES	
- Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	

CIERRE C12	
DESCRIPCIÓN	
- Longitud aproximada: --- m - P.K: Entre 1+340 y 1+360 - Distancia a eje carretera: ---- m - Tipo: Cierre izquierdo: Rampa pavimentada de acceso a vehículos / Cierre derecho: separación escasa con la edificación E11 - Accesos: 1 peatonal + 1 vehículos pavimentado	
DATOS CATASTRALES	
- Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	
	
	CIERRE DERECHO

EDIFICACIÓN E13

DESCRIPCIÓN

- P.K.: 1+340
- Margen: Izquierda
- Distancia a eje carretera: -- m
- Superficie : ----- m2
- Alturas edificio: B+1
- Uso: vivienda. Habitado
- Estado de conservación: Regular

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



CIERRE C13

DESCRIPCIÓN

- Longitud aproximada: --- m
- P.K: Entre 1+320 y 1+360
- Distancia a eje carretera: --- m
- Tipo: Cierre derecho: Muro de hormigón./Cierre izquierdo: pequeño espacio libre con la edificación E14
- Accesos: 1 peatonal + 1 vehículo pavimentado

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:




CIERRE IZQUIERDO



CIERRE DERECHO

EDIFICACIÓN E14	
DESCRIPCIÓN - P.K.: 1+360 - Margen: Izquierda - Distancia a eje carretera: --- m - Superficie : ---- m2 - Alturas edificio: B+ - Uso: vivienda. Habitado aparentemente - Estado de conservación: Bueno	
DATOS CATASTRALES - Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	

CIERRE C14	
DESCRIPCIÓN - Longitud aproximada: --- m - P.K: Entre 1+360 y 1+380 - Distancia a eje carretera: --- m - Tipo: Espacio libre en los dos lados de la edificación. En su cierre derecho dispone de jardineras. - Accesos: 1 peatonal + 1 vehículos no pavimentado al	
DATOS CATASTRALES - Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	CIERRE IZQUIERDO 
	CIERRE DERECHO

EDIFICACIÓN E15

DESCRIPCIÓN


- P.K.: 1+400
- Margen: Izquierda
- Distancia a eje carretera: ---- m
- Superficie : ----- m2
- Alturas edificio: B+3
- Uso: vivienda. Habitado
- Estado de conservación: Bueno

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



FACHADA IZQUIERDA



CIERRE C15

DESCRIPCIÓN

- Longitud aproximada:---- m
- P.K: Entre 1+380 y 1+410
- Distancia a eje carretera: ---- m
- Tipo: Cierre izquierdo: Jardineras / Cierre derecho: en medianera con la edificación E16
- Accesos: 1 peatonal + 1 vehículos pavimentado

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



CIERRE IZQUIERDO



CIERRE DERECHO



EDIFICACIÓN E16	
DESCRIPCIÓN - P.K.: 1+420 - Margen: Izquierda - Distancia a eje carretera: --- m - Superficie : ---- m2 - Alturas edificio: B+2 - Uso: vivienda. Habitado - Estado de conservación: Bueno	
DATOS CATASTRALES - Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	

CIERRE C16	
DESCRIPCIÓN	
- Longitud aproximada: ----- m - P.K: Entre 1+410 y 1+425 - Distancia a eje carretera: --- m - Tipo: Cierre izquierdo: limite con la edificación E15 / Cierre derecho: Vallado metálico sobre muro de piedra - Accesos: 1 peatonal + 1 vehículos pavimentado	
DATOS CATASTRALES	
- Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	
	CIERRE IZQUIERDO CIERRE DERECHO

CIERRE IZQUIERDO

CIERRE DERECHO

EDIFICACIÓN E17

DESCRIPCIÓN

- P.K.: 1+420
- Margen: Derecha
- Distancia a eje carretera: --- m
- Superficie : ----- m2
- Alturas edificio: B+2
- Uso: vivienda. Aparentemente No Habitado
- Estado de conservación: Regular

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



CIERRE C17

DESCRIPCIÓN

- Longitud aproximada: --- m
- P.K: Entre 1+400 y 1+430
- Distancia a eje carretera: ---- m
- Tipo: Cierre izquierdo: Rampa de acceso a vehículos/ Cierre derecha: Rampa de acceso a otras edificaciones.
- Accesos: 1 peatonal + 1 vehículos

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



CIERRE IZQUIERDO



CIERRE DERECHO


EDIFICACIÓN E18

DESCRIPCIÓN

- P.K.: 1+440
- Margen: Derecha
- Distancia a eje carretera: --- m
- Superficie : ----- m2
- Alturas edificio: B+2
- Uso: vivienda. Aparentemente No Habitado
- Estado de conservación: Regular

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



CIERRE C18

DESCRIPCIÓN

- Longitud aproximada: --- m
- P.K: Entre 1+430 y 1+460
- Distancia a eje carretera: ----- m
- Tipo: Vallado sobre muro de piedra
- Accesos: 1 peatonal

DATOS CATASTRALES


- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



CIERRE IZQUIERDO



CIERRE DERECHO




EDIFICACIÓN E19

DESCRIPCIÓN

- P.K.: 1+460
- Margen: Derecha
- Distancia a eje carretera: -- m
- Superficie : ----- m2
- Alturas edificio: B+2
- Uso: vivienda. Habitado
- Estado de conservación: Regular

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



CIERRE C19

DESCRIPCIÓN


- Longitud aproximada:---- m
- P.K: Entre 1+420 y 1+460
- Distancia a eje carretera: ---- m
- Tipo: Cierre izquierdo: Muros de ladrillos y vallado metálico./ Cierre derecho: Vallado sobre muro de piedra
- Accesos: peatonales

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



CIERRE IZQUIERDO



CIERRE DERECHO

EDIFICACIÓN E20	
DESCRIPCIÓN	
- P.K.: 1+460 - Margen: Izquierda - Distancia a eje carretera: --- m - Superficie : ----- m2 - Alturas edificio: B+2 - Uso: vivienda. Habitado - Estado de conservación: Bueno	
DATOS CATASTRALES	
- Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	

CIERRE C20		
DESCRIPCIÓN		
- Longitud aproximada: ---- m - P.K: Entre 1+440 y 1+460 - Distancia a eje carretera: ---- m - Tipo: Vallado metálico sobre muro de piedra - Accesos: 1 peatonal +1 para vehículos pavimentado		
DATOS CATASTRALES		
- Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:		
		
		
CIERRE IZQUIERDO CIERRE DERECHO		

EDIFICACIÓN E21

DESCRIPCIÓN

- P.K.: 1+480
- Margen: Izquierda
- Distancia a eje carretera: --- m
- Superficie : ---- m2
- Alturas edificio: B+2
- Uso: vivienda. Habitado
- Estado de conservación: Regular

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



CIERRE C21

DESCRIPCIÓN

- Longitud aproximada: --- m
- P.K: Entre 1+470 y 1+505
- Distancia a eje carretera: ---- m
- Tipo: Cierre Izquierdo: Vallado metálico sobre muro de piedra / Cierre derecho: Limite edificación E22
- Accesos: 1 peatonal

DATOS CATASTRALES


- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:




CIERRE IZQUIERDO



CIERRE DERECHO



EDIFICACIÓN E22	
DESCRIPCIÓN - P.K.: 1+500 - Margen: Izquierda - Distancia a eje carretera: ---- m - Superficie : ---- m2 - Alturas edificio: B+2 - Uso: vivienda. Habitado - Estado de conservación: Bueno	
DATOS CATASTRALES - Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	

CIERRE C22	
DESCRIPCIÓN - Longitud aproximada: --- m - P.K: Entre 1+480 y 1+500 - Distancia a eje carretera: ---- m - Tipo: Cierre izquierdo: Edificación E21 / Cierre derecho: Parte de vallado metálico y muro de piedra - Accesos: 2 peatonales + 1 vehículos	
DATOS CATASTRALES - Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	CIERRE IZQUIERDO  CIERRE DERECHO
	


EDIFICACIÓN E23

DESCRIPCIÓN

- P.K.: 1+520
- Margen: Derecha
- Distancia a eje carretera: -- m
- Superficie : ----- m2
- Alturas edificio: B+2
- Uso: vivienda. Habitado aparentemente
- Estado de conservación: Regular

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:




CIERRE C23

DESCRIPCIÓN

- Longitud aproximada: --- m
- P.K: Entre 1+500 y 1+560
- Distancia a eje carretera: ---- m
- Tipo: Cierre izquierdo: Muro de piedra, a continuación de las casetas adosadas a la edificación / Cierre derecha: Vallado metálico sobre muro de piedra
- Accesos: peatonales

DATOS CATASTRALES


- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:




CIERRE IZQUIERDO



CIERRE DERECHO

EDIFICACIÓN E24	
DESCRIPCIÓN - P.K.: 1+520 - Margen: Derecha - Distancia a eje carretera: --- m - Superficie : ----- m2 - Alturas edificio: B+2 - Uso: vivienda. Aparentemente Habitado - Estado de conservación: Bueno	
DATOS CATASTRALES - Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	

CIERRE C24	
DESCRIPCIÓN - Longitud aproximada: --- m - P.K: Entre 1+490 y 1+540 - Distancia a eje carretera: ---- m - Tipo: Cierre izquierdo: Muro de piedra / Cierre derecho: Vallado metálico sobre muro de piedra - Accesos: 1 peatonal + 1 vehículos pavimentado	
DATOS CATASTRALES - Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	 CIERRE IZQUIERDO
	 CIERRE DERECHO

EDIFICACIÓN E25

DESCRIPCIÓN
- P.K.: 1+640 - Margen: Izquierda - Distancia a eje carretera: ---- m - Superficie : ----- m2 - Alturas edificio: B+1 - Uso: vivienda Aparentemente Habitado - Estado de conservación: Regular
DATOS CATASTRALES
- Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:




CIERRE C25

DESCRIPCIÓN
- Longitud aproximada: --- m - P.K: Entre 1+580 y 1+660 - Distancia a eje carretera: ---- m - Tipo: Muro de piedra - Accesos: 1 peatonal y vehículos
DATOS CATASTRALES
- Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:




CIERRE IZQUIERDO



CIERRE DERECHO

EDIFICACIÓN E26	
DESCRIPCIÓN - P.K.: 1+680 - Margen: Derecha - Distancia a eje carretera: -- m - Superficie : ----- m2 - Alturas edificio: --- - Uso: parece un almacén - Estado de conservación: Malo	
DATOS CATASTRALES - Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	

CIERRE C26	
DESCRIPCIÓN - Longitud aproximada: ---- m - P.K: Entre 1+640 y 1+720 - Distancia a eje carretera: ----- m - Tipo: Partes de muros de piedra a lo largo de su cierre - Accesos: 1 peatonal +1 vehículos pavimentado	 CIERRE IZQUIERDO  CIERRE DERECHO
DATOS CATASTRALES - Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	


EDIFICACIÓN E27

DESCRIPCIÓN

- P.K.: 1+740
- Margen: Derecha
- Distancia a eje carretera: -- m
- Superficie : ---- m2
- Alturas edificio: B+2
- Uso: vivienda. Habitado
- Estado de conservación: Bueno

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:




CIERRE C27

DESCRIPCIÓN

- Longitud aproximada: --- m
- P.K: Entre 1+700 y 1+780
- Distancia a eje carretera: --- m
- Tipo: Muro de hormigón ?
- Accesos: 1 peatonal y de vehículos

DATOS CATASTRALES


- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:




CIERRE IZQUIERDO



CIERRE DERECHO

EDIFICACIÓN E28	
DESCRIPCIÓN - P.K.: 1+760 - Margen: Izquierda - Distancia a eje carretera: ---- m - Superficie : ----- m2 - Alturas edificio: B+1 - Uso: vivienda. Habitado - Estado de conservación: Bueno	
DATOS CATASTRALES - Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	

CIERRE C28	
DESCRIPCIÓN - Longitud aproximada: ---m - P.K: Entre 1+740 y 1+780 - Distancia a eje carretera: --- m - Tipo: Cierre izquierdo: Vallado metálico - Accesos: 1 peatonal y parece también para vehículo.	 CIERRE IZQUIERDO  CIERRE DERECHO
DATOS CATASTRALES - Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	

EDIFICACIÓN E29

DESCRIPCIÓN

- P.K.: 2+320
- Margen: Izquierda
- Distancia a eje carretera: --- m
- Superficie : ----- m2
- Alturas edificio: --
- Uso: Fábrica
- Estado de conservación: Bueno

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



CIERRE C29

DESCRIPCIÓN

- Longitud aproximada: ---- m
- P.K: Entre 2+300 y 2+460
- Distancia a eje carretera: ---- m
- Tipo: Vallado metálico. Dispone a lo largo de su cierre izquierdo un tramo de acera hasta el acceso a la fábrica.
- Accesos: 1 peatonal y vehículos.

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



CIERRE ACERA 1,96



CIERRE IZQUIERDO



CIERRE DERECHO



EDIFICACIÓN E30	
DESCRIPCIÓN	 
- P.K.: 2+440 - Margen: Derecha - Distancia a eje carretera: --- m - Superficie : ---- m2 - Alturas edificio: B+2 - Uso: vivienda. Habitado - Estado de conservación: Bueno	
DATOS CATASTRALES	
- Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	

CIERRE C30	
DESCRIPCIÓN	  
- Longitud aproximada: ---- m - P.K: Entre 2+430 y 2+450 - Distancia a eje carretera: ---- m - Tipo: Muro de piedra en seco de 0,50 m de altura - Accesos: 1 peatonal y vehículos pavimentado.	
DATOS CATASTRALES	
- Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	
	CIERRE IZQUIERDO
	CIERRE DERECHO

EDIFICACIÓN E31

DESCRIPCIÓN	
- P.K.: 2+460 - Margen: Derecha - Distancia a eje carretera: --- m - Superficie : ----- m2 - Alturas edificio: 1 - Uso: almacén - Estado de conservación: Bueno	
DATOS CATASTRALES	
- Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	

CIERRE C31

DESCRIPCIÓN	
- Longitud aproximada: --- m - P.K: Entre 2+000 y 2+040 - Distancia a eje carretera: ---- m - Tipo: Muro de piedra - Accesos: 1 peatonal y vehículos	
DATOS CATASTRALES	
- Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	
	CIERRE IZQUIERDO
	
	CIERRE DERECHO

EDIFICACIÓN E33

DESCRIPCIÓN

- P.K.: 2+560
- Margen: Derecha
- Distancia a eje carretera: --- m
- Superficie : ----- m2
- Alturas edificio: B+2
- Uso: almacén
- Estado de conservación: Bueno

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



CIERRE C33

DESCRIPCIÓN

- Longitud aproximada: ----- m
- P.K: Entre 2+540 y 2+580
- Distancia a eje carretera: ---- m
- Tipo: Dispone de acera peatonal y dos accesos a sus lados para vehículos.
- Accesos: peatonal y vehículos.

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



CIERRE IZQUIERDO



CIERRE DERECHO

EDIFICACIÓN E34	
DESCRIPCIÓN	
- P.K.: 2+610	
- Margen: Izquierda	
- Distancia a eje carretera: --- m	
- Superficie : ----- m2	
- Alturas edificio: B+2	
- Uso: vivienda. Aparentemente Habitado	
- Estado de conservación: Bueno	
DATOS CATASTRALES	
- Polígono:	
- Manzana:	
- Parcela:	
- Propietario:	

CIERRE C34	
DESCRIPCIÓN	
- Longitud aproximada: --- m	
- P.K: Entre 2+540 y 2+630	
- Distancia a eje carretera: ---- m	
- Tipo: Vallado metálico sobre muro de piedra	
- Accesos: 1 peatonal	
DATOS CATASTRALES	
- Polígono:	
- Manzana:	
- Parcela:	
- Propietario:	
CIERRE IZQUIERDO	
CIERRE DERECHO	

EDIFICACIÓN E35

DESCRIPCIÓN
- P.K.: 2+640 - Margen: Derecha - Distancia a eje carretera: -- m - Superficie : ---- m2 - Alturas edificio: -- - Uso: Gasolinera - Estado de conservación: Bueno
DATOS CATASTRALES
- Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:




CIERRE C35

DESCRIPCIÓN
- Longitud aproximada: ---- m - P.K: Entre 2+620 y 2+640 - Distancia a eje carretera: ----- m - Tipo: ---- - Accesos: vehículos a la gasolinera.
DATOS CATASTRALES
- Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:




CIERRE IZQUIERDO



CIERRE DERECHO

EDIFICACIÓN E36

DESCRIPCIÓN

- P.K.: 2+630
- Margen: Izquierda
- Distancia a eje carretera: --- m
- Superficie : ---- m2
- Alturas edificio: B+2
- Uso: local comercial (Bar El cruce)
- Estado de conservación: Bueno

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



CIERRE C36

DESCRIPCIÓN

- Longitud aproximada: ---- m
- P.K: Entre 2+640 y 2+650
- Distancia a eje carretera: ----- m
- Tipo: Vallado metálico en su cierre derecho
- Accesos: peatonales, dispone de acera en paralela a la traza de la carretera.

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



CIERRE IZQUIERDO



CIERRE DERECHO



EDIFICACIÓN E37

DESCRIPCIÓN	
- P.K.: 2+660 - Margen: Izquierda - Distancia a eje carretera: --- m - Superficie : ----- m2 - Alturas edificio: B+2 - Uso: vivienda. Aparentemente Habitado - Estado de conservación: Bueno	
DATOS CATASTRALES	
- Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	

CIERRE C37

DESCRIPCIÓN	
- Longitud aproximada: ---- m - P.K: Entre 2+650 y 2+670 - Distancia a eje carretera: 3,82 m - Tipo: Edificación entre medianeras E36 y E38 - Accesos: peatonales I	
DATOS CATASTRALES	
- Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	
	

CIERRE IZQUIERDO

CIERRE DERECHO

EDIFICACIÓN E38	
DESCRIPCIÓN	
- P.K.: 2+680 - Margen: Izquierda - Distancia a eje carretera: --- m - Superficie : ----- m2 - Alturas edificio: B+1 - Uso: vivienda. Aparentemente Habitado - Estado de conservación: Regular	
DATOS CATASTRALES	
- Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	

CIERRE C38	
DESCRIPCIÓN	
- Longitud aproximada: ---- m - P.K: Entre 2+670 y 2+680 - Distancia a eje carretera: ---- m - Tipo: Edificio entre medianeras, edificación E37 y E39 - Accesos: peatonales	
DATOS CATASTRALES	
- Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	
	
	CIERRE DERECHO

EDIFICACIÓN E39

DESCRIPCIÓN
- P.K.: 2+690 - Margen: Izquierda - Distancia a eje carretera: -- m - Superficie : ----- m2 - Alturas edificio: B+1 - Uso: vivienda. Aparentemente Habitado - Estado de conservación: Regular
DATOS CATASTRALES
- Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:




CIERRE C39

DESCRIPCIÓN
- Longitud aproximada:----m - P.K: Entre 2+680 y 2+700 - Distancia a eje carretera: ----- m - Tipo: Cierre izquierdo: edificación E38/ Cierre derecho: Muro de hormigón y vallado metálico para acceso vehículos - Accesos: peatonal + 1 acceso vehículos
DATOS CATASTRALES
- Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:





CIERRE IZQUIERDO



CIERRE DERECHO

EDIFICACIÓN E40	
DESCRIPCIÓN - P.K.: 2+690 - Margen: Derecha - Distancia a eje carretera: --- m - Superficie : ----- m2 - Alturas edificio: B+2 - Uso: vivienda. Habitado - Estado de conservación: Bueno	
DATOS CATASTRALES - Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	

CIERRE C40	
DESCRIPCIÓN - Longitud aproximada: ---- m - P.K: Entre 2+660 y 2+720 - Distancia a eje carretera: ----- m - Tipo: Vallado metálico sobre muro de piedra - Accesos: 1 peatonal + 1 vehículos	
DATOS CATASTRALES - Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	CIERRE IZQUIERDO 
	CIERRE DERECHO


EDIFICACIÓN E41

DESCRIPCIÓN

- P.K.: 2+740
- Margen: Derecha
- Distancia a eje carretera: --- m
- Superficie : ---- m2
- Alturas edificio: B+2
- Uso: vivienda. Aparentemente Habitado
- Estado de conservación: Regular

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



CIERRE C41

DESCRIPCIÓN

- Longitud aproximada: ----- m
- P.K: Entre 2+730 y 2+750
- Distancia a eje carretera: ----- m
- Tipo: Vallado sobre muro de piedra
- Accesos: 1 peatonal + 1 vehículos no pavimentado

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



CIERRE IZQUIERDO



CIERRE DERECHO

EDIFICACIÓN E42	
DESCRIPCIÓN - P.K.: 2+940 - Margen: Izquierda - Distancia a eje carretera: -- m - Superficie : ---- m2 - Alturas edificio: -- - Uso: Instalación de pabellón para desodorización en la estación de Karrantza - Estado de conservación: Bueno	
DATOS CATASTRALES - Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	

CIERRE C42	
DESCRIPCIÓN - Longitud aproximada: ---- m - P.K: Entre 2+940 y 3+000 - Distancia a eje carretera: ---- m - Tipo: - Accesos: 1 peatonal y vehículos	 CIERRE IZQUIERDO  CIERRE DERECHO
DATOS CATASTRALES - Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	


EDIFICACIÓN E43

DESCRIPCIÓN

- P.K.: 3+380
- Margen: Derecha
- Distancia a eje carretera: --- m
- Superficie : ---- m2
- Alturas edificio: ¿
- Uso: vivienda . Aparentemente Habitado
- Estado de conservación: Regular

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



CIERRE C43

DESCRIPCIÓN

- Longitud aproximada: ---- m
- P.K: Entre 3+360 y 3+385
- Distancia a eje carretera: ---- m
- Tipo:
- Accesos:

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



EDIFICACIÓN E44	
DESCRIPCIÓN	
- P.K.: 3+400 - Margen: Derecha - Distancia a eje carretera: -- m - Superficie : ---- m2 - Alturas edificio: ¿ - Uso: vivienda. Aparentemente Habitado - Estado de conservación: Regular	
DATOS CATASTRALES	
- Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	

CIERRE C44	
DESCRIPCIÓN	
- Longitud aproximada:---- m - P.K: Entre 3+410 y 3+420 - Distancia a eje carretera: ----- m - Tipo: - Accesos: - I	
DATOS CATASTRALES	
- Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	CIERRE IZQUIERDO
	

EDIFICACIÓN E45

DESCRIPCIÓN

- P.K.: 3+500
 - Margen: Izquierda
 - Distancia a eje carretera: --- m
 - Superficie : ----- m2
 - Alturas edificio: B+3
 - Uso: vivienda. Aparentemente Habitado
 - Estado de conservación: Bueno
- o

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:




CIERRE C45

DESCRIPCIÓN

- Longitud aproximada: --- m
- P.K: Entre 3+570 y 3+590
- Distancia a eje carretera: ----- m
- Tipo: Muro de piedra en seco de 0,50 m de altura
- Accesos: peatonales

DATOS CATASTRALES


- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



CIERRE IZQUIERDO



CIERRE DERECHO

EDIFICACIÓN E46	
DESCRIPCIÓN - P.K.: 3+540 - Margen: Izquierda - Distancia a eje carretera: --- m - Superficie : ----- m2 - Alturas edificio: B+1 - Uso: vivienda. Aparentemente No Habitado - Estado de conservación: Regular	
DATOS CATASTRALES - Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	

CIERRE C46	
DESCRIPCIÓN - Longitud aproximada: --- m - P.K: Entre 3+520 y 3+560 - Distancia a eje carretera: ----- m - Tipo: Muro de piedra en seco de 0,50 m de altura - Accesos: peatonales y vehículos	 CIERRE IZQUIERDO  CIERRE DERECHO
DATOS CATASTRALES - Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	


EDIFICACIÓN E47

DESCRIPCIÓN

- P.K.: 3+540
- Margen: Derecha
- Distancia a eje carretera: ---- m
- Superficie : ----- m2
- Alturas edificio: B+2
- Uso: vivienda. Apparently No Habitado
- Demolición
- Estado de conservación: Regular
- o

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



CIERRE C47

DESCRIPCIÓN

- Longitud aproximada: ----
- P.K: Entre 3+520 y 3+560
- Distancia a eje carretera: ---- m
- Tipo: Muro de piedra en seco de 0,80 m de altura y 0,20 m de ancho
- Accesos: 1 peatonal + 1 vehículos pavimentado

DATOS CATASTRALES


- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:





CIERRE IZQUIERDO




CIERRE DERECHO



EDIFICACIÓN E48	
DESCRIPCIÓN - P.K.: 3+580 - Margen: Derecha - Distancia a eje carretera: --- m - Superficie : ---- m2 - Alturas edificio: B+3 - Uso: vivienda. Aparentemente No Habitado - Estado de conservación: Malo	
DATOS CATASTRALES - Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	

CIERRE C48	
DESCRIPCIÓN - Longitud aproximada: ----- m - P.K: Entre 3+560 y 3+580 - Distancia a eje carretera: ---- m - Tipo: Muro de piedra en seco de 0,50 m de altura y 0,20 m - Accesos: 1 peatonal	
DATOS CATASTRALES - Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	CIERRE IZQUIERDO 
	CIERRE DERECHO

EDIFICACIÓN E49

DESCRIPCIÓN
- P.K.: 4+080 - Margen: Izquierda - Distancia a eje carretera: ---- m - Superficie : ---- m2 - Alturas edificio: Planta baja - Uso: religioso. Iglesia/Ermita - Estado de conservación: Bueno
DATOS CATASTRALES
- Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:




CIERRE C49

DESCRIPCIÓN
- Longitud aproximada:----m - P.K: Entre 3+040 y 3+090 - Distancia a eje carretera: ---- m - Tipo: Muro de piedra en seco de 0,30 m de altura y 0,20 m de ancho - Accesos: 1 peatonal y vehículos
DATOS CATASTRALES
- Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:





CIERRE IZQUIERDO



CIERRE DERECHO

EDIFICACIÓN E50	
DESCRIPCIÓN - P.K.: 4+100 - Margen: Izquierda - Distancia a eje carretera: ---- m - Superficie : --- m2 - Alturas edificio: B+2 - Uso: Balneario Casa Palloti - Estado de conservación: Bueno	
DATOS CATASTRALES - Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	


CIERRE C50	
DESCRIPCIÓN - Longitud aproximada: ----- m - P.K: Entre 4+100 y 4+200 - Distancia a eje carretera: ---- m - Tipo: Muro de piedra en seco de 0,50 m de altura y 0,20 m de ancho - Accesos: 1 peatonal y vehículos	
DATOS CATASTRALES - Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	

EDIFICACIÓN E51

DESCRIPCIÓN
- P.K.: 4+160 - Margen: Derecha - Distancia a eje carretera: --- m - Superficie : ---- m2 - Alturas edificio: B + 3 - Uso: almacén. Aparentemente sin uso - Estado de conservación: Malo
DATOS CATASTRALES
- Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:




CIERRE C51

DESCRIPCIÓN
- Longitud aproximada: ---- m - P.K: Entre 4+000 y 4+190 - Distancia a eje carretera: ----- m - Tipo: ----- - Accesos: peatonales
DATOS CATASTRALES
- Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:




CIERRE IZQUIERDO



CIERRE DERECHO


EDIFICACIÓN E52

DESCRIPCIÓN

- P.K.: 4+280
- Margen: Izquierda
- Distancia a eje carretera: --- m
- Superficie : ---- m2
- Alturas edificio:
- Uso: vivienda. Aparentemente No Habitado
- Estado de conservación: Regular

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:




CIERRE C52

DESCRIPCIÓN

- Longitud aproximada:---- m
- P.K: Entre 4+280 y 4+320
- Distancia a eje carretera: ---- m
- Tipo: Vallado metálico sobre muro de piedra
- Accesos: 1 peatonal y vehículos no pavimentado

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



CIERRE IZQUIERDO



CIERRE DERECHO


EDIFICACIÓN E52a

DESCRIPCIÓN

- P.K.: 4+300
- Margen: Izquierda
- Distancia a eje carretera: --- m
- Superficie : ---- m2
- Alturas edificio:
- Uso: vivienda. Aparentemente No Habitado
- Estado de conservación: Regular

DATOS CATASTRALES

- Polígono: 909
- Manzana:99
- Parcela:060
- Propietario:



CIERRE C52a

DESCRIPCIÓN

- Longitud aproximada:---- m
- P.K: Entre 3+900 y 4+360
- Distancia a eje carretera: ---- m
- Tipo: Vallado malla metálica con postes de madera.
- Accesos: 1 peatonal y vehículos no pavimentado

DATOS CATASTRALES


- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



CIERRE IZQUIERDO



CIERRE DERECHO



EDIFICACIÓN E53	
DESCRIPCIÓN - P.K.: 4+500 - Margen: Derecha - Distancia a eje carretera: --- m - Superficie : ---- m2 - Alturas edificio: Planta bajo - Uso: local. Sidrería el cartero. Aparentemente sin uso. - Estado de conservación: Regular	
DATOS CATASTRALES - Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	

CIERRE C53	
DESCRIPCIÓN - Longitud aproximada: ---- m - P.K: Entre 4+490 y 4+510 - Distancia a eje carretera: ----- m - Tipo: Vallado de madera sobre muro de piedra de 0,10 m de altura - Accesos: 1 peatonal + 1 vehículos pavimentado	 CIERRE IZQUIERDO  CIERRE DERECHO
DATOS CATASTRALES - Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	


EDIFICACIÓN E54

DESCRIPCIÓN

- P.K.: 4+540
- Margen: Derecha
- Distancia a eje carretera: -- m
- Superficie : --- m2
- Alturas edificio: B+2
- Uso: vivienda. Habitado
- Estado de conservación: Bueno

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



CIERRE C54

DESCRIPCIÓN

- Longitud aproximada: ---- m
- P.K: Entre 4+520 y 4+540
- Distancia a eje carretera: -----m
- Tipo: Vallado metálico sobre muro de piedra en seco de 0,50 m de altura y 0,20 m de ancho
- Accesos: 1 peatonal con escaleras + 1 vehículos pavimentado en su lado derecho

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:





CIERRE IZQUIERDO



CIERRE DERECHO



EDIFICACIÓN E55	
DESCRIPCIÓN - P.K.: 4+690 - Margen: Derecha - Distancia a eje carretera: --- m - Superficie : ----- m2 - Alturas edificio: B+2 - Uso: vivienda. Habitado - Estado de conservación: Bueno	
DATOS CATASTRALES - Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	

CIERRE C55	
DESCRIPCIÓN - Longitud aproximada: ---- m - P.K: Entre 4+680 y 4+700 - Distancia a eje carretera: m - Tipo: Cierre izquierdo: En medianera con la edificación E56 - Accesos: peatonales	 CIERRE IZQUIERDO  CIERRE DERECHO
DATOS CATASTRALES - Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	


EDIFICACIÓN E56

DESCRIPCIÓN

- P.K.: 4+700
- Margen: Derecha
- Distancia a eje carretera: --- m
- Superficie : ----- m2
- Alturas edificio: B+
- Uso: vivienda. Aparentemente Habitado
- Estado de conservación: Regular

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:




CIERRE C56


DESCRIPCIÓN


- Longitud aproximada: ----m
- P.K: Entre 4+700 y 4+710
- Distancia a eje carretera: ---- m
- Tipo: Limite a su izquierda con la edificación E 57 y a s derecha con la E58
- Accesos: peatonales

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



EDIFICACIÓN E57	
DESCRIPCIÓN - P.K.: 4+720 - Margen: Derecha - Distancia a eje carretera: ---- m - Superficie : --- m2 - Alturas edificio: B+1 - Uso: vivienda. Aparentemente no Habitado - Estado de conservación: Regular	
DATOS CATASTRALES - Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	

CIERRE C57	
DESCRIPCIÓN - Longitud aproximada: ----- m - P.K: Entre 4+720 y 4+740 - Distancia a eje carretera: ---- m - Tipo: Medianera con la E56 y la E58 a su derecha - Accesos: peatonales	
DATOS CATASTRALES - Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	


EDIFICACIÓN E58

DESCRIPCIÓN

- P.K.: 4+730
- Margen: Derecha
- Distancia a eje carretera: --- m
- Superficie : ----- m2
- Alturas edificio: B+1
- Uso: vivienda. Aparentemente No Habitado
- En venta.
- Estado de conservación: Regular

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



CIERRE C58

DESCRIPCIÓN

- Longitud aproximada: ---- m
- P.K: Entre 4+730 y 4+740
- Distancia a eje carretera: ---- m
- Tipo: Cierre izquierdo: Muro de piedra en seco de 0,80 m de altura y 0,20 m de ancho / Cierre derecho: Limite con la edificación E57
- Accesos: peatonales

DATOS CATASTRALES


- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:




CIERRE IZQUIERDO



CIERRE DERECHO



EDIFICACIÓN E59	
DESCRIPCIÓN	
- P.K.: 5+570 - Margen: Izquierda - Distancia a eje carretera: --- m - Superficie : ----- m2 - Alturas edificio: B+1 - Uso: vivienda. Habitado - Estado de conservación: Bueno	
DATOS CATASTRALES	
- Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	

CIERRE C59	
DESCRIPCIÓN	
- Longitud aproximada: ---- m - P.K: Entre 5+040 y 5+060 - Distancia a eje carretera: --- m - Tipo: Cierre izquierdo: Muro de piedra (ÇNo se afecta) - Accesos: 1 peatonal con escaleras + 1 vehículos no pavimentado	
DATOS CATASTRALES	
- Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	

CIERRE IZQUIERDO

CIERRE DERECHO


EDIFICACIÓN E60

DESCRIPCIÓN

- P.K.: 5+340
- Margen: Derecha
- Distancia a eje carretera: --- m
- Superficie : ---- m2
- Alturas edificio: ---
- Uso: parece vivienda.
- Estado de conservación: Ruina

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



CIERRE C60

DESCRIPCIÓN

- Longitud aproximada:----- m
- P.K: Entre 5+200 y 5+260
- Distancia a eje carretera: ---- m
- Tipo: Muro de piedra en seco de 0,80 m de altura y 0,20 m de ancho
- Accesos: ---

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:





CIERRE IZQUIERDO



CIERRE DERECHO



EDIFICACIÓN E61	
DESCRIPCIÓN - P.K.: 5+440 - Margen: Derecha - Distancia a eje carretera: ---- m - Superficie : ---- m2 - Alturas edificio: B+1 - Uso: vivienda. Aparentemente No Habitado - Estado de conservación: Regular	
DATOS CATASTRALES - Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	

CIERRE C61	
DESCRIPCIÓN - Longitud aproximada: ---- m - P.K: Entre 5+430 y 5+460 - Distancia a eje carretera: ---- m - Tipo: Muro de piedra en seco de 0,60 m de altura y 0,20 m de ancho - Accesos: 1 peatonal + 1 vehículos no pavimentado	 CIERRE IZQUIERDO  CIERRE DERECHO
DATOS CATASTRALES - Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	


EDIFICACIÓN E62

DESCRIPCIÓN

- P.K.: 5+480
- Margen: Derecha
- Distancia a eje carretera: --- m
- Superficie : ---- m2
- Alturas edificio: B+1
- Uso: vivienda. Aparentemente no Habitado
- Estado de conservación: Malo

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



CIERRE C62

DESCRIPCIÓN

- Longitud aproximada: ---- m
- P.K: Entre 5+480 y 5+550
- Distancia a eje carretera: ---- m
- Tipo: Cierre izquierdo: Pared baja de hormigón y puerta de acceso colindante con la edificación E63 /Cierre derecho: Vallado metálico
- Accesos: 1 peatonal con escaleras + 1 vehículos no pavimentado

DATOS CATASTRALES


- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



CIERRE IZQUIERDO



CIERRE DERECHO



EDIFICACIÓN E63	
DESCRIPCIÓN - P.K.: 5+000 - Margen: Derecha - Distancia a eje carretera: ---- m - Superficie : ----- m2 - Alturas edificio: B+2 - Uso: vivienda. Aparentemente Habitado - Estado de conservación: Regular	
DATOS CATASTRALES - Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	

CIERRE C63	
DESCRIPCIÓN	
- Longitud aproximada: ---- - P.K: Entre 4+480 y 5+510 - Distancia a eje carretera: ---- m - Tipo: Cierre izquierdo: Pequeño hueco de espacio libre junto con la E64 / Cierre derecho: Especie de pared de hormigón con puerta de acceso. - Accesos: peatonales	
DATOS CATASTRALES	
- Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	
	
CIERRE IZQUIERDO CIERRE DERECHO	


EDIFICACIÓN E64

DESCRIPCIÓN

- P.K.: 5+520
- Margen: Derecha
- Distancia a eje carretera: ---- m
- Superficie : ----- m2
- Alturas edificio: B + 1
- Uso: vivienda. Habitado
- Estado de conservación: Bueno

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:




CIERRE C64

DESCRIPCIÓN

- Longitud aproximada: ---m
- P.K: Entre 5+500 y 5+520
- Distancia a eje carretera: ----- m
- Tipo: ---
- Accesos: peatonales y rampa de acceso vehículos en su lado izquierdo.

DATOS CATASTRALES


- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:




CIERRE IZQUIERDO



CIERRE DERECHO

EDIFICACIÓN E65	
DESCRIPCIÓN	
- P.K.: 5+530 - Margen: Derecha - Distancia a eje carretera: ----- m - Superficie : ----- m2 - Alturas edificio: B+2 - Uso: vivienda. Aparentemente No Habitado - Estado de conservación: Regular	
DATOS CATASTRALES	
- Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	

CIERRE C65	
DESCRIPCIÓN	
- Longitud aproximada:---- m - P.K: Entre 5+520 y 5+540 - Distancia a eje carretera: ----- m - Tipo: Cierre izquierdo: partes de muro de piedra - Accesos: peatonales y por su lado derecho rampa de acceso a vehículos.	
DATOS CATASTRALES	
- Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	
	

CIERRE IZQUIERDO

CIERRE DERECHO


EDIFICACIÓN E66

DESCRIPCIÓN

- P.K.: 5+560
- Margen: Derecha
- Distancia a eje carretera: ---- m
- Superficie : ----- m2
- Alturas edificio: B+2
- Uso: vivienda. Aparentemente No Habitado
- Estado de conservación: Regular

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



CIERRE C66

DESCRIPCIÓN

- Longitud aproximada: ---- m
- P.K: Entre 5+550 y 5+580
- Distancia a eje carretera: ---- m
- Tipo: Partes de muro de piedra en sus dos lados
- Accesos: peatonales

DATOS CATASTRALES


- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:





CIERRE IZQUIERDO



CIERRE DERECHO



EDIFICACIÓN E67	
DESCRIPCIÓN - P.K.: 5+580 - Margen: Izquierda - Distancia a eje carretera: ---- m - Superficie : ----- m2 - Alturas edificio: Planta baja - Uso: almacén - Estado de conservación: Regular Demolición	
DATOS CATASTRALES - Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	

CIERRE C67	
DESCRIPCIÓN - Longitud aproximada: ---- m - P.K: Entre 5+560 y 5+580 - Distancia a eje carretera: ----- m - Tipo: Cierre izquierdo: Vallado metálico - Accesos: 1 peatonal y vehículos	
DATOS CATASTRALES - Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	CIERRE IZQUIERDO 
	
CIERRE DERECHO	

EDIFICACIÓN E68

DESCRIPCIÓN

- P.K.: 5+660
- Margen: Izquierda
- Distancia a eje carretera: ---- m
- Superficie : ----- m2
- Alturas edificio: B+1
- Uso: vivienda .Habitado
- Estado de conservación: Bueno

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



CIERRE C68

DESCRIPCIÓN

- Longitud aproximada: ----
- P.K: Entre 5+630 y 5+690
- Distancia a eje carretera: ----- m
- Tipo: Muro de piedra en seco de 0,50 m de altura y 0,20 m de ancho
- Accesos: 1 rampa de acceso peatonal y para vehículos

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



CIERRE IZQUIERDO



CIERRE DERECHO



EDIFICACIÓN E69	
DESCRIPCIÓN	  
- P.K.: 5+940 - Margen: Izquierda - Distancia a eje carretera: ---- m - Superficie : ---- m2 - Alturas edificio: B+2 - Uso: vivienda. Habitado - Estado de conservación: Bueno	
DATOS CATASTRALES	
- Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	

CIERRE C69	
DESCRIPCIÓN	 CIERRE IZQUIERDO  CIERRE DERECHO
- Longitud aproximada: ---- - P.K: Entre 5+900 y 5+980 - Distancia a eje carretera: ---- m - Tipo: Cierre izquierdo: Muro de piedra y vallado metálico de acceso / Cierre derecho :Vallado - Accesos: 1 peatonal y acceso de vehículos	
DATOS CATASTRALES	
- Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	


EDIFICACIÓN E70

DESCRIPCIÓN

- P.K.: 6+300
- Margen: Izquierda
- Distancia a eje carretera: ---- m
- Superficie : ---- m2
- Alturas edificio: B+1
- Uso: vivienda. Aparentemente No Habitado
- Estado de conservación: Regular

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



CIERRE C70

DESCRIPCIÓN

- Longitud aproximada: ---- m
- P.K: Entre 6+250 y 6+310
- Distancia a eje carretera: ---- m
- Tipo: Cierre izquierdo: Muro de piedra y vallado metálico de acceso.
- Accesos: 1 peatonal y de vehículos

DATOS CATASTRALES


- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:





CIERRE IZQUIERDO



CIERRE DERECHO



EDIFICACIÓN E71	
DESCRIPCIÓN - P.K.: 6+310 - Margen: Izquierda - Distancia a eje carretera: ---- m - Superficie : ----- m2 - Alturas edificio: B+2 - Uso: vivienda Aparentemente No Habitado. - Estado de conservación: Regular.	
DATOS CATASTRALES - Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	

CIERRE C71	
DESCRIPCIÓN - Longitud aproximada: ---- m - P.K: Entre 6+300 y 6+320 - Distancia a eje carretera: ----- m - Tipo: Muro de piedra en seco de 0,50 m de altura y 0,20 m de ancho - Accesos: 1 peatonal	 CIERRE IZQUIERDO  CIERRE DERECHO
DATOS CATASTRALES - Polígono: - Manzana: - Parcela: - Propietario:	
	


EDIFICACIÓN E72

DESCRIPCIÓN

- P.K.: 6+320
- Margen: Izquierda
- Distancia a eje carretera: --- m
- Superficie : ----- m2
- Alturas edificio: B+1
- Uso: vivienda. Aparentemente No Habitado
- Estado de conservación: Malo

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



CIERRE C72

DESCRIPCIÓN

- Longitud aproximada: ---m
- P.K: Entre 6+310 y 6+320
- Distancia a eje carretera: --- m
- Tipo: Cierre izquierdo: Limita con parte de la fachada E71
- Accesos: 1 peatonal y de vehículos

DATOS CATASTRALES

- Polígono:
- Manzana:
- Parcela:
- Propietario:



CIERRE IZQUIERDO



CIERRE DERECHO

