

ANEJO N°14

Cierres

Índice

1	Introducción	1
2	Cierres	2

APENDICE Nº14.1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE CIERRES		
APENDICE Nº14.2: CUADRO DE CIERRES		

1 Introducción

La finalidad del presente anejo es la realización de un inventario de los cierres existentes situados en el tramo objeto de estudio de la carretera BI-630 y también al inicio de la BI-4613 que serán afectados por las obras del presente proyecto, para posteriormente proceder a su adecuada reposición.

2 Cierres

El presente proyecto de construcción contempla la reposición de todos los cierres propiedad de las fincas colindantes a la carretera que se vean afectados por las obras.

En el apéndice nº 14.1 se adjunta un reportaje fotográfico de cierres que se ven afectados por el presente proyecto. Además, en el Documento N°02 Planos, se incluyen los cierres existentes y sus reposiciones, en los planos 13. Cerramientos.

Los cierres afectados así como las características de su reposición se detallan en el Apéndice nº 14.2. Cuadro de cierres.

El tipo de cierre que se aplicará en la reposición será el mismo que el existente.

APENDICE N°14.1

Reportaje fotográfico de cierres



Cierre 01 DER - 03 IZQ



Cierre 01 IZQ - 02 DER



Cierre 04



Cierre 05



Cierre 06



Cierre 07



Cierre 09



Cierre 10 _v2



Cierre 10



Cierre 11 _v2



Cierre 11



Cierre 12

Anejo nº14: Cierres

X0000057-27-PC-AN-CIE-0

3



Cierre 13-14



Cierre 15



Cierre 16



Cierre 17

Anejo nº14: Cierres

X0000057-27-PC-AN-CIE-0

4



Cierre 18 G



Cierre 18



Cierre 19 y 20



Cierre 21

Anejo nº14: Cierres

X0000057-27-PC-AN-CIE-0

5



Cierre 22



Cierre 23



Cierre 24



Cierre 25

Anejo nº14: Cierres

X0000057-27-PC-AN-CIE-0

6



Cierre 26



Cierre 27 y 28



Cierre 29



Cierre 30

Anejo nº14: Cierres

X0000057-27-PC-AN-CIE-0

7



Cierre 31



Cierre 32



Cierre 33

APENDICE N° 14.2

Cuadro de cierres

Nº CIERRES	P.K. CIERRE EXISTENTE	DESCRIPCIÓN CIERRE EXISTENTE
1	34+080 margen derecha.BI-4613	Valla metálica simple torsión y postes metálicos
2	34+100 margen izquierda	Alambres colocados en paralelo en postes de madera
3	34+145 margen derecha	Valla metálica simple torsión y postes metálicos
4	38+090 margen derecha	Alambre dispuesto en paralelo en postes de madera
5	38+165 margen derecha	Alambres colocados en paralelo en postes de madera
6	38+210 margen izquierda	Alambres colocados en paralelo en postes de madera
7	38+230 margen derecha	Alambres colocados en paralelo en postes de madera
8	-	Alambres colocados en paralelo en postes de madera
9	39+205 margen derecha	Alambres colocados en paralelo en postes de madera
10	39+240 margen izquierda	Alambres colocados en paralelo en postes de madera
11	39+290 margen derecha	Valla metálica y muro de piedra
12	39+310 margen derecha	Alambres colocados en paralelo en postes de madera
13	39+350 margen derecha	Valla metálica simple torsión y postes metálicos
14	39+380 margen derecha	Reposición de puerta de acceso y Valla metálica simple torsión y postes metálicos
15	39+410 margen derecha	Valla metálica simple torsión y postes metálicos
16	39+650 margen izquierda	Alambres colocados en paralelo en postes de madera
17	39+700 margen izquierda	Alambres colocados en paralelo en postes de madera
18	40+120 margen derecha	Valla metálica simple torsión y postes metálicos
19	40+160 margen izquierda	Alambres colocados en paralelo en postes de madera
20	40+175 margen derecha	Alambres colocados en paralelo en postes de madera
21	40+185 margen izquierda	Alambres colocados en paralelo en postes de madera
22	40+240 margen derecha	Alambres colocados en paralelo en postes de madera
23	40+370 margen izquierda	Alambres dispuestos en paralelo en postes de madera sobre muro de piedra
24	40+455 margen derecha	Valla metálica simple torsión y postes metálicos
25	40+510 margen izquierda	Alambres colocados en paralelo en postes de madera
26	40+985 margen derecha	Alambres colocados en paralelo en postes de madera
27	41+100 margen izquierda	Alambres dispuestos en paralelo en postes de madera
28	41+070 margen derecha	Alambres colocados en paralelo en postes de madera con interrupción en medio para acceso
29	41+160 margen izquierda	Alambres dispuestos en paralelo en postes de madera
30	41+160 margen derecha	Alambres colocados en paralelo en postes de madera con interrupción en medio para acceso
31	41+345 margen izquierda	Alambres colocados en paralelo en postes de madera con interrupción en medio para acceso
32	41+850 margen izquierda	Barrera vegetal
33	41+900 margen derecha	Alambres colocados en paralelo en postes de madera