

LISTADO DE COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE VIGILANCIA AMBIENTAL DEL “PROYECTO MEJORA ACCESIBILIDAD A GAZTELUGATXE EN LA ZONA DE LURGORRI”

Informe nº1 Agosto - Septiembre 2024

Fecha de emisión: 1-10-2024

Redactado por:

Borja Ruiz Huerta

Geografo

Aldapa Kalea nº 9-13 - Apdo. nº 89

48940 Leioa - BIZKAIA

944807027

bruiz@fulcrum.es



Informe N°: 1	FECHA EMISIÓN: 1 de octubre de 2024
Mes: Agosto-Septiembre	

	VISITA 1	VISITA 2	VISITA 3	VISITA 4	MEDIDA DE VIGILANCIA	OBSERVACIONES
	☒ ☐	☒ ☐	☒ ☐	☒ ☐		
1. MEDIDAS GENERALES	☒	☒	☒	☒	Minimización de la ocupación de suelo por las obras y sus elementos auxiliares	
	☒	☒	☒	☒	Jalonamiento de las zonas de vegetación	
2. SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA Y CAMBIO CLIMÁTICO	☒	☒	☒	☒	Verificación de la mínima incidencia de emisiones contaminantes debidas al funcionamiento de maquinaria de obra	
	☐	☐	☐	☐	Cubrimiento de los acopios y las cajas de los camiones	No se ha extraído material de obra y el material acopiado tiene un grado de humedad

						suficiente para no generar pulverulencias
3. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL RUIDO	☒	☒	☒	☒	Comprobación de que el nivel de ruido, emitido por la maquinaria en fase de obras, no supera los límites establecidos por la legislación vigente en zonas urbanas	
4. SEGUIMIENTO DE LA MORFOLOGÍA Y PAISAJE	☐	☐	☐	☐	Seguimiento de la incidencia visual de las obras	Por el momento no hay trabajos de restauración
5. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE SUELO	☒	☒	☒	☒	Control de ubicación y explotación de zonas de acopio, préstamos y vertederos	De acuerdo con lo recogido en proyecto
	☒	☒	☒	☒	Conservación de la tierra vegetal acopiada	
	☒	☒	☒	☒	Gestión de suelos contaminados, retirada selectiva	Existe una vigilancia especializada por empresa acreditada

6. SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS FLUVIALES Y DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS	☒	☒	☒	☒	Impermeabilización del sustrato en instalaciones potencialmente contaminantes	No hay parque de maquinaria. El punto limpio está dentro de un contenedor de barco
7. SEGUIMIENTO DE LA VEGETACIÓN Y HÁBITATS	☐	☐	☐	☐	Se comprobará la correcta realización de la labor de extendido de la tierra vegetal, verificando su adecuado grosor y acabado final.	No es de aplicación aún
	☒	☒	☒	☒	Protección de la vegetación amenazada o autóctona	
	☐	☐	☐	☐	Preparación de la superficie del terreno para plantaciones e hidrosiembras y evitar la aparición de brotes de planta alóctonas	No es de aplicación aún
	☐	☐	☐	☐	Correcta ejecución de las plantaciones e hidrosiembra	No es de aplicación aún
	☒	☒	☒	☒	Control durante las operaciones de desbroce y siegas	
8. SEGUIMIENTO PARA LA	☒	☒	☒	☒	Protección de la fauna terrestre	

PROTECCIÓN DE LA FAUNA						
9. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS	☒	☒	☒	☒	Control de la correcta gestión de los residuos sólidos urbanos y asimilables generados en obra	
	☒	☒	☒	☒	Control de la correcta gestión de los residuos peligrosos generados en obra	
	☒	☒	☒	☒	Control de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en obra	
	☐	☐	☐	☐	Limpieza de la zona de obras antes de la entrega del acta de recepción	No es de aplicación aún
10. SEGUIMIENTO PARA LA MINIMIZACIÓN DE RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES	☒	☒	☒	☒	Control de las medidas para la minimización de riesgo de incendio forestal	

FOTOGRAFÍAS, OTRAS OBSERVACIONES:




Foto 1: Visión global de Situación de la obra al final del periodo de control

Foto 2: Senda peatonal en su aproximación a la zona de obra



Foto 3: Acopio de tierra vegetal



Foto 4: Acopio de material de excavación pendiente de retirada a vertedero



Foto 5: Prolongación del drenaje existente



Foto 6: Drenaje en escollera en tierras, tramo nuevo